

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আখন্দ প্রিন্টিং
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP548
কালার কোড	
মূল্যারনের ধরণ: কার্	সামোগত মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম	scence on masonry wall
ক্যাউাগরি ক্যাটাগরি	
[ אוטויוויזן	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
0.0. 111471	
শিশক্ষণ  carr	ding Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and y out remedial actions
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযো	ज्ञा नय
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	on Structural Cracks on wall
ক্যাপ আই(টম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্শক্ৰম	Section of plaster should be removed and cracks must be repair as per guideline of building engineer.
সুপারিশের  তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

### ৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non-engineered shed with poor connections
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of structure and stability to be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মর্গীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কাৰ্খানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Ex	xposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রম	4
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered by weather coated material under supervision of factory engineer
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সমরসীমা সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

### পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Mismatch in As-Built Drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building authority is required to update the as-built drawings to reflect the actual
	as-built conditions.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

### ৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building authority is required to check the structural adequacy as per the updated as-built conditions.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	
<u> সমর্মীমা</u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	