

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিট স্টাইল কম্পোজিট লি	
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 558	
কালার কোড		
মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ফণ		

· 17(7494		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Building Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Building Approval Plan to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	=	
কার্খানা কার্শক্রম		
চুডান্ত	্ব প্রযোগ্য ন্য _	$\left. \left \cdot \right \right $
সম্বর্গীমা সংশোধিত	5	$\left. \left\{ \ \right \right.$
সম্বসীমা অগ্রগতির		$\left. \left\{ \ \right \right.$
অবস্থা মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ack of Techmical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[17/01/11/1]	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
পর্ববেষ্কণ	
শ্ব(বঞ্চণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[นาเดเมเม]	

১. কাৰ্শক্ৰু	T
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
হুডান্ড শমশ্রসীমা	
নংশোধিত নমশ্রসীমা	_
মগ্রগতির	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing		
भ्यत्वश्चन विकासिकारक वर्ग साववराम भू भवा वर्गाव देवहर वर्ग प्राविद्या स्वयं प्राविद्या प्राविद्या प्राविद्या व कार्ष		
শাইটেম আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্শক্ৰম	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্যবেষ্ণণ	
• 11(1-4-1	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	orrosion of exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	