

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডং ব্যাং ডাইং লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 584
কালার কোড	

ল্যা্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যা্যন		পর্ববেষ্কণের তারিখ: -	
১. পৰ্যবেষ্ণণ	*		
	round floor – Collapsible / Sliding Steel / Ro ne exit of the factory.	lling Shutter type Doors were fitted in all	
ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	F		
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door	
সুপারিশের   তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রেগোজ্য নর		
চূডান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্শবেষ্ফণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### Evacuation route - Final evacuation route of building was not protected from পরিদর্শন production areas and compressor room which is located adjacent to west side final exit পর্ববেষ্কণ without proper fire separation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা

#### ৪. পর্ববেষ্ফণ

মন্তব্য

পর্ববেষ্

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Compressor) were not fire separated from প্রব্যেক্ষণ production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation প্রবিষ্কন pathway. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## *೬.১.* কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Oocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17191111	
৬.১. কার্যত্র	ম
l .	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
কাৰ্শক্ৰম	periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	<b>₹</b>
ভিখ্যসূত্র	
কারখানাৰ	<b>4</b>
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	·   <sup>-</sup>
সংশোধিত	5
সমশ্রসীমা	.   _
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্ণণ	
अजिल्यंत । ^	Ill accossible floors / buildings and sections within the factory area. Polevant
	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant
$\overline{}$	locuments were not available on the day of assessment.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Periodically check fire pumps. Maintain record properly
<u>মুপারিশের</u>	
<u>ছ</u> িখ্যসূত্ৰ	
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> শগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য নয়
হুডান্ড	
मेंघे अभी मा	_
মংশো <del>খি</del> ত	
भघग्रश्रीमा	
<b>মগ্রগতির</b>	
<b>অবস্থা</b>	

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণনা periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
0.0. 11 14-1
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সম্বসীমা
সংশোধিত   সম্বাসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৯. পর্ববেক্ষণ
1.1/4.4.h.1.
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণণ back–up power supply for alarm system.
ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
	oply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসুত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণে	Document review – No relevant documents found during the day of assessment.	
ক্যাপ		
অাইটেম		
ক্যা <b>টা</b> গরি		
17101111		
১০.১. কার্যত	ক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের	<b>a</b>	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
I -	ৰ প্ৰযোগ্য লয়	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
C OCHERNICA		
১১. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ D	Oocument review – No relevant document found during assessment day.	
ক্যাপ		
<u> আইটে</u> ম		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কার্যত্র	<u>ক্ষম</u>	
	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings	as
	detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill	
কাৰ্যক্ৰম	should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire S	
	Plan & should kept record properly.	´
সুপারিশের		
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র		
কার্খানার	ৰ	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাাধকার	র প্রযোগ্য নর	

চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য