

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বি জে বেড কোম্পানি লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP604
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের		
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন All stairways within the factory building – Hand পর্ববেষ্ণন the staircase. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	drail was provided for only one side of	
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Provide handrails on both side of each stair the nose of stair to the top of the handrail.	way with height of 0.9m measured from	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
ু চূড়ান্ত সম্বয়সীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Lift was available পর্যবেষ্কণ but proper fire separation not provided. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Produce proper design and plan for 2 hours fire separation for lift কাৰ্যক্ৰম wells. Within 6 months, Implement the design for 2 hours fire rated walls for lift wells সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – A slab penetration is situated on 1st floor slab in front of staircase, connecting 1st floor and 2nd floor, which is not sealed.

ক্যাপ

ন্যান আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating. Or In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above কাৰ্যক্ৰম and below such openings. Walls of such openings should have at least 2 hours fire resistance rating. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শ	All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Building height
পর্শবেষ	প্ was 20 meter but fire lift is not protected from production floor.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটার্গ	बे

৪.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building. Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগাণা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	