

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	পেইলাক বঙ্গিন কমপ্লেক্স (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	Jigatala Hazaribagh, Dhaka., (Hazaribagh, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK005
কালার কোড	

গ্যার্নের ধরণ: অন্যান্য মুল্যার্ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:		
s. পর্যবে ষ্ ডণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No prevention measure has been identified to pr	revent dust accumulation.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Duct & Exhaust system must be installed at the generated to prevent accumulation & inhalation		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত _		
সম্বাদ্য		
সম্বসীমা [—] অগ্রগত্তির		
অবস্থা মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 📈	
পর্ববেষ্ক্রণ No	o prevention measure has been found
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
र.७. भारक	<u>1</u>
কাৰ্যক্ৰম	A dedicated ventilation system should be installed in the place where chemicals are stored.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	বংশোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
,	
. পর্যবেষ্ণণ	
	seful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not isplayed both in chemical storage area & production area.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where কাৰ্যক্ৰম hazardous chemicals are handled and stored. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

গার্থশেন পর্ববেক্ষণ	Hazardous chemicals found in the factory requires heat gloves, goggles, earbuds, respirator safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্য	<u>জ্</u> ব
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	সর প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সী	
সংশোধি সময়সী	ग
অগ্রগতি অবস্থা	ব
মন্তব্য	
<u>৫. পর্ববেষ্</u> ড০	
	PPEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required PPEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

নাৰ্যক্ৰম All the required PPEs (acid gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.

সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ
কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম

অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয়

চুড়ান্ড
সময়সীমা

সংশোধিত সম্বয়সীমা

অগ্ৰগতিৰ অবস্থা

মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	he workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
! 	
৬.১. কাৰ্শক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	1
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্কণ		
1. 11(17/1		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	per labelling has not been found on most finished product containers.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম]
	GHS pictograms should be used in the final product container.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খীনার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার গ্র	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সম্প্রসীমা	-	
সংশোধিত	_	
সম্বসীমা ^ব অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
[4@4)		

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	plosion proof lights are not found in the production area and storage area.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
l 	প্রযোগ্য নর
<u> </u>	_
সমর্মীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্যবেষ্ট্রণ	
	ı
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
אוואפונאן	I
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
प्रभावित्यन Lye wash tountains a safety showers have not been found. प्रभावित्यन	
জিখ্যসূত্ৰ	
कानुशानान	
কাৰ্যক্ষ	
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয়	
চূড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশা <u>্র্ণিজ</u>	
अभ्यत्रिमा	
অগ্রগতির	
্বা অবস্থা মন্তব্য	

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[क)।हाजाय	
১০.১. কার্যত্র	ब
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রযোজ্য নয়
সম্মর্সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	
১১. পর্ববেষ্কণ	
পর্যবেষ্ণণ ar	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage rea.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper

instructions & appropriate signboards.

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়