

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	টার কেমিক্যাল ইন্ডাম্ক্রিল লি
ঠিকানা	, o, (Keraniganj, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK017
কালার কোড	

সুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe han পর্শবেষ্ষণ displayed both in chemical storage area & produ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Useful information of MSDS must be displayed hazardous chemicals are handled and stored.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required পর্যবেষ্ক্রণ PPEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
All the required PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন The workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্শক্রম
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৪. পর্যবেষ্ণণ

রিদর্শন ব্যবেষ্ষণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
<u> </u>		
াই্টেম্		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশো ধি ত		
সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

4 OFFERENCE	
৫. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	emical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্শক্ৰম	
417454	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ফণ

রিদশন র্ববেষ্কণ ^E ১	ve wash fountains & safety showers have not been found.	
गा প		
<u> ৷</u>		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম	
,		7
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রশোজ্য লয়	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সম্মুসীমা		
অগ্রগতির ক্রম		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
পূৰ্ববেষ্ণনা There is no list of nazardous substances in the factory ক্যাপ আই্টেম্
গ্ৰথ(ৰঞ্জা ক্যাপ আই্টেম
<u>খাই্টেম্</u>
<u> </u>
ואוריוטוניץ
৭.১. কার্বক্রম
Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert
professionals to make a list of nazardous substances for the workplace.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
प्रभाव - प्रभाव -
সংশোধিত
সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৮. পর্যবেষ্ণণ

পৰ্যবেষ্ণৰ area. ক্যাপ	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
কাৰ্শক্ৰম	instructions & appropriate signboards.
<u>স</u> ূপারিশের	
তুখ্যসত্র তথ্যসত্র	
<u>কার্নখানার</u> কার্নখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্র গতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	