

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মাইস ইন্ডান্ডিজ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka )
কারখানার কোড	CDHK020
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অন্যান্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	cumulation of impurities.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Local exhaust ventilation system must be inst being generated to prevent accumulation & ir formation of toxic chemicals must be prevent	halation of such impurities. Vapor
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্শনার কার্শক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
ু চূড়ান্ড সম্বশ্নীমা	
সংশোধিতসমশ্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

-6-4-1		
পরিদর্শন   <sub>Fr</sub>	nvironmental clearance certificate has not been found.	
পর্ববেষ্ষণ 🗀	The first teacher to the first teacher to the first teacher.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be obtained.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত		
সম্প্রসীমা	-	
সংশোধিত		
সম্যুসীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
100		
		_
-		
পর্যবেষ্ফণ		

<u> </u>	
	eful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not played both in chemical storage area & production area.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
417434   (	Useful information of MSDS in local language must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

अर्थात्वस्य SS	azardous chemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds, afety shoe, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers have not been found orking while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u></u>
0.8. 11147	
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially hand gloves, respirator, goggles, safety shoe) utilization must be ensured by everyone in the factory. Breathing apparatus is needed for chemicals having acute toxicity.
সুপারিশের   তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত   সমরসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	-
<u>অগ্রগাণা</u> অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্যবেষ্ফণ	
	PEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required PEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All the required PPEs (respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	

#### ৬. পর্যবেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

- <del></del>	
পরিদর্শন	ne workers do not have workplace safety training.
17(4201	To the transfer of the transfe
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by
কাৰ্যক্ৰম	professionals.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
प्रभेश्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	<u> </u>

ন. পর্যবে <b>জ</b> ণ
1. T1(1-P1
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Proper labelling has not been found in many cases.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম GHS-compliant labelling with appropriate hazard pictograms must be used.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
प्रभेत्रत्रीमा
সংশাধিত _
प्रभग्ने
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ <sup>Ey</sup>	e wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemi	cal storages
ক্যাপ আইটেম		
পাখডেশ  ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাঞ্চিক্ৰাৰ	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত - চুড়ান্ত	4( 117) 414	
তুড়াঙ   সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

১. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	here is no list of hazardous substances in the factory	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
চুডান্ত	ৰ প্ৰযোগ্য নয় _	$\frac{1}{2}$
সম্ব্যসীমা সংশোধিত	;	$\frac{1}{2}$
সম্যুসীমা অগ্রগতির		$\frac{1}{2}$
অবস্থা মন্তব্য		

## ১০. পর্যবেষ্ণণ

পূর্ববৈষ্ণ্য area.	usage
[11/4-4-1]died.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যত্ৰ	০.১. কাৰ্বক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্খানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার চুড়ান্ডু	প্রযোগ্য নয়		
সমর্যসীমা সংশোধিত	_		
সম্বসীমা অগ্রগতির			
অবস্থা মন্তব্য			