

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ন্জৰুল এন্ড ব্ৰাদাৰ্স লিঃ
ঠিকানা	4302/2 Tejgaon I/ A, Dhaka, (Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK001
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe han পর্ববেষ্কণ displayed both in chemical storage area & produ ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগবি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
Useful information of MSDS must be displayed hazardous chemicals are handled and stored.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার অবিলয়ে	
চুড়ান্ত সম্বস্সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন The company do not care about storing chemicals while maintaining their compatibility প্ৰবিষ্ণণ as shown in the picture. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility. কাৰ্যক্ৰম The chemicals which may react or change property under certain environmental conditions must be isolated. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-05-5590 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Hazardous chemicals found in the factory requires gloves, goggles, earbuds, respirator safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেম	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

|ক্যাটাগরি|

কাৰ্শক্ৰম	PPE (especially gloves, respirator, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলম্বে
চুডান্ত	_
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Tr	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ <u>ৰ</u> ু	,
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যূসীমা অগ্রগতির	07-07-7940
অবস্থা মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ Proper labelling has not been found on most finished product containers.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
	_
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্ঞম GHS pictograms should be used in the final product container.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্ৰ	
कानुशानान	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত ১৯৯-১৯১১	
অগ্রগতির	
অব্যা	
্বিষ্টব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন _{E>}	xplosion proof lights are not found in the production area and storage area.
পর্যবেষ্ফণ 🗀	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
प्रेमेयुत्रीमा	
<u>সংশোধিত</u>	
সময়সীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্যবেষ্ফণ		
রিদর্শন ব্যবহ্বণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ন্যাপ মাইটেম		
গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাশিকার	া অবিলয়ে	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

৮. পর্যবেষ্ণণ

	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	nemical spillage has been found.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্ভে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্ববেষ্ণণ
of a few fields
পরিদর্শন sylvania Eye wash fountains & safety showers have not been found.
1ন্দ্ৰেগ
ক্যাপ
<u> </u>
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains & safety showers have not been found.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত্
x\rightarrow
সংশোধিত
प्रभाग । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
অগ্রগতির
अवस्र
মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	J
১০.১. কার্যক্রম	
	\equiv
Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	7
চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা ^{০১–০১–১১} ৭০	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	\dashv
১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usag পর্যবেষ্ক্রণ area.	e
न्त्रप्तकश्वायां विकास	
অইটেম অইটেম	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
00.00. TI IH-1	
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper	

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুডান্ত সমশসীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার অবিলম্বে

02-02-2290

instructions & appropriate signboards.