

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এফ এম সি প্রেইন্ট এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ফ্রিল লিঃ
ঠিকানা	Vollapara bazar, potiya, (Patiya, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT003
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -			
১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	eas.		
১.১. কার্যক্রম			
কাৰ্যক্ৰম Appropriate exhaust systems must be installe per requirement.	ed to ensure ventilation in all areas as		
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়			
চুডান্ড সমর্যসীমা			
সংশোধিত সম্বসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

পরিদর্শন Dust materials have been found in the area. No preventive actions have been found to
পর্শবেষ্ণ্য prevent dust accumulation.
कार्ष
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের
ি ভূমাসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
<u>अभेग्रे</u> भीभा
সংশোধিত্ত
प्रभव्यत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্ববেক্ষণ
No collid constant and an analysis of the feeting for health 1
No valid waste management process exists in the factory for both hazardous & non-
बिर्मातुक्या nazardous categories of waste. Solid waste materials have been found disposed in open
places. No wastage bin has been observed.

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Proper waste disposal & effluent treatment processes must be established & maintained.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্যবেষ্ণনা No preventive measure has been identified in the factory premises.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রম	
Appropriate detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার প্রশোজ্য নর চুড়ান্ত	
সম্প্রমীনা ⁻ সংশোধিত	
সময়সীমা 🗂	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<u>৫. পর্ববেষ্ণণ</u> শাৰ্থশন | MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not displayed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম MSDS should be displayed where hazardous chemicals are being handled and কাৰ্যক্ৰম stored. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	There is no specific place found in the factory for storing chemicals. Usually they store chemicals wherever there is a free space. Highly hazardous chemicals have been found stored in places with no sign of hazard declaration.
ক্যাপ	
আইটেম	
_	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কা	ৰ্থজন
কাৰ্যক্ৰ	Chemicals must be stored following chemical compatibility chart and specific store
কাশক	room should be marked for specific chemicals.
সুপারি	
<u>ভিখ্যসূত্</u>	
কার্খা	
কাৰ্যক্ৰয়	저
অগ্রাধি	কার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
সময়সী	न्ना
সংশো	
সময়সূ	
অগ্রগতি	হৰ
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
[10 "	
ı. পর্ববেষ্ <u>ড</u>	ণ
পরিদর্শন	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	PE utilization is partly practiced.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	PPE utilization must be ensured by everyone working in the factory.	
সুপারিশের	₹	
ভ্খ্যসূত্র কারখানা	1	
কাৰ্যক্ৰম		
	র প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা	5 -	
্যুপর্যাশা অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রব্যোগ্য নর
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	_
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
পর্যাবঙ্কাণ	

٠.	11/14		
_	_		
9	ারিদর্শন	Proper labelling has not been found in many cases. Hazardous chemicals h	ave beer
		found in containers of completely wrong labelling.	
-	ঢ্যাপ		
	শাইটেম		
	।। ১৩ । চ্যাটাগরি		
Ľ	וייוטוניי		
Ī,	১.১. কার্ব		
C	٠٥. ٩١٦	ማ ግ	
	কাৰ্যক্ৰম	Proper labelling must be ensured on containers immediately.	
	সুপারিণ	,	
	1 0		
	ভখ্যসূত্র		
	কার্খান		
	<u>কার্যক্রম</u>		
	অগ্রাধিব	স্ব প্রযোগ্য নর	
	চুডান্ত		
	সমায়সীঃ	गा ⁻	
	সংশোধি	ত	
	সময়সীঃ		
	অগ্রগতি		
	অবস্থা	`	
	——		
	<u> মন্তব্য</u>		
\mathbf{L}			

_		
ι,	রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	Appropriate containers are not in use for flammable & combustible chemical storage.
	<u> </u>	
	াই্টেম্	
4	য়াটাগরি	
2	০.১. কার্থ	ক্রম
Г		
	<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Appropriate containers must be used for the storage of flammable liquids
	সুপারিশে	₹
	ভখ্যসূত্র	
	কার্খানা	ৰ
	কাৰ্যক্ৰম	
		র প্রযোগ্য নর
	চুডান্ত	
	সমর্থসীম	
	সংশোধিত	
	সমশ্রসীম	
	অগ্রগতির অবসম	
	অবস্থা ঘলনা	
	<u> মন্তব্য</u>	
_		

১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন Connections are tight.	
17(44)	
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
	•
১১.১. কাৰ্যজ্জম	
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
বাৰ্যক্ৰম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত্ৰ _	
प्रेमेश्रीमा	
সংশোধিত	
प्रभविभा	
অগ্রগতির	
अवस्था	
মন্তব্য	

পরিদর্শন N	o explosion–proof light detected in the combustible liquid storage.
<u> </u>	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
· · ·	
১২.১. কার্যত	ক্স
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light must be installed in the combustible liquid storage.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
-	ব্র্থেশেল্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
गुरुत्वान् । यस्यस्यान्	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ারিদর্শন শবেষ্ষণ The factory management do not ensure clean & hygienic condition in the	factory.
ন্যাপ মাইটেম	
গ্রাটাপরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Cleanliness & hygienic condition must be maintained in the factory.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রশোজ্য নর চূড়ান্ড	
प्रभागतीया ⁻	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ No	o chemical spillage record book or chemical spill kit has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যক্র	ন্স
কাৰ্যক্ৰম	An up-to-date spillage record book must be introduced along with proper usage of spill kit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

১৫. পর্ববেষ্ফণ শান্বধশন পর্ববেষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical কাৰ্যক্ৰম usage areas. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ন্নিদর্শন বিবেষ্ফণ	Flammable & toxic chemicals are stored in closed containers.	
<u> সূপ্</u>		
<u> গাইটেম</u>		
<u>্যাটাগরি</u>		
৬.১. ক	ৰ্বজন	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপাৰিং	াৰ	
ভখ্যসূত্র		
কার্খা		
কার্যক্রম	া বিশ্বাস্থ্য লয় কৰা বিশ্বাস্থ্য লয় বিশ্বাস্থ্য লয় বিশ্বাস্থ্য লয় বিশ্বাস্থ্য লয় বিশ্বাস্থ্য লয় বিশ্বাস্থ	
চুড়ান্ <u>ড</u>	/17 (((((())) *(1)) *((()) *((()) *(()) *(((()) *((()) *(((()) *(((()) *(((()) *(((()) *(((()) *(((()) *(((((())) *(((((())) *((((((((
। দুজাঙ সময়সী	ना -	
সংশো		
সমশ্রসী		
অগ্ৰগত্তি	র	
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	nere is no list of hazardous substances in the factory.
ন্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
.৭.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	There must be a list of hazardous substances in the factory. In addition to that, the hazards of the corresponding substances must be assessed & control measures must be taken immediately.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

अजिल्यांच 👊	a visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardeus chemical usage
	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্যবেষ্কণ ar	ea.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	ম
l —	Class rectrictions on consumention on site result be insplied by siving proper
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
	instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	

<u>.৯. প্র(বঞ্চণ</u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ No	o fire resistant covered containers has been detected.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All solvent wastes and flammable liquids must be kept in fire-resistant covered containers until they are removed from the worksite.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাাধকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	
,- "	