

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতল কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড		
ঠিকানা	, o, ( Patenga, Chattogram, Chattogram )		
কারখানার কোড	CCHT008		
কালার কোড			
		arte	
মুল্যায়নের ধরণ: অব্যাব্য	<u> সু</u> ল্যারন	শ্ব	বেষ্কণেৰ তাৰিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ			
	environment is comfortable throughout the worki mated. Workers are usually carry the finished TS		
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
বাৰ্যক্ৰম			
সুপারিশের			
ভ্খ্যসূত্র			
কার্থানার     কার্যক্রম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ল	য		
চূড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত্ত _ সমরসীমা			
অগ্রগতির আবস্থা			

২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o dust or inhalation prevention system found and
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
4.2. ALADO	<b>1</b>
কাৰ্যক্ৰম	Dust & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন It is observed that an Effluent Treatment Plant is under construction.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম   Factory management should make a proper wastage disposal policy.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Only sulfur has flammability level 1 and factory process system is in good condition.
পর্শবেষ্কণ However, they kept sulfur fully in the open which makes vapor. ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম   Sulfur vapor should be released at a higher height to create a safe environment.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ত  _   সমস্বসীমা
সংশোধিত
সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্স	MSDS of the harmful chemicals are not displayed.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Iplaces they are being used or stored.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	র
কার্থান কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিক</u>	ার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীম	
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	<u> </u>
মন্তব্য	

পরিদর্শন Different types of chemicals are stored following chemical compatibility chart. Most of
পর্শবেষ্ণণ the chemicals have specific stored place.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
७.३. भार्मभ
কাৰ্যক্ৰম
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रत्रीमा
সংশাে্ধিত
अभय <u>नी</u> भा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন The factory has sufficient amount of PPE but workers are not using PPE when they are
পর্ববেষ্ণ্য handling corrosive chemicals.
ক্যাপ

	ne factory has sufficient amount of PPE but workers are not using PPE when they are
	andling corrosive chemicals.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should supply sufficient PPE and make sure that workers are using PPE when they are handling corrosive chemicals.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন It is informed that without periodical training no one can work here regularly. But there
পর্শবেষ্কণ is no documentation of the worker safety training.
कार्य
আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্বক্ৰম
Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals and preserve the proper documentation of the training program.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रतीमा
সংশোধিত
प्रभविभा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
्र अर्थात्ववात
১. পর্ববেক্ষণ
Aবিদৰ্শন Labelling is detected in most cases. But in many cases, it is not understandable by the workers (example: FeCl3) and in some cases, labels were missing (example: H2SO4 tank). Besides, more safety signs should be displayed.

	গাইটেম গ্যাটাগরি	
6	.১. কাৰ্যক্ৰম	
	কাৰ্যক্ৰম	Appropriate and understandable labelling should be displayed.
	সুপারিশের	
	ত্থ্যসূত্র	
	কার্খানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
	<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ত	_
	সময়সীমা	
	সংশোধিত	_
	সময়সীমা	
	<u>অগ্রগতির</u>	
	<u>অবস্থা</u>	
	<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন   Approved containers and tanks are used for the storage and handling of flammable and
পর্শবেষ্কণ combustible liquids.
कर्म्य
আইটেম্
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্ৰম
সুপারিশের
্বিশান্ত বি ভিশ্যসূত্র
কার্থানার     কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত
प्रोभेग्यत्रीभा   <sup>-</sup>
সংশোধিত
प्रभवनीया   <sup>-</sup>
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্যবেষ্ফণ
Only with the flammakith bank and bank
পরিদর্শন Only sulfur has flammability level 1 and besides, all connections of the piping system
প্ৰ্যবেষ্ণ্য are air tight.
I ALIM I

পূৰ্ববেষ্ণ্ডণ are air	tight.	ing system
<u>ক্যাপ্</u>		
<u> আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		]
क्रिजेंट्य		
কার্শক্রম সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ	সূ ল্য	
চুডান্ড   সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা   <sup>-</sup>		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

রিদর্শন   ব্যবেষ্ষণ	nly combustible material is Sulfur (level 1) and is it kept in open shed.	
ग्रथ		
াইটেম্		
<u> গুটাগরি</u>		
		Ī
২.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্ম	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিশের		
<u>ভূখ্যসূত্র</u>		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির 		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

o. পৰ্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ডণ Cleaned & hygienic condition is not satisfactory. very dusty and not cleaned.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্তম An overall cleaned & hygienic condition should be maintained in the factory
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম অ্থাধিকার প্রযোজ্য ন্য
দ্বাম্পান এবেল) গ্ৰ চূড়ান্ত সম্প্ৰীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

# ১৪. পর্ববেষ্ফণ

<del></del>		
পরিদর্শন It	is observed that Sulfur, Phosphate rock and Gypsum are all over place.	
ক্যাপ		
আইটেম 		
ক্যাটাগরি		
১৪.১. কার্যত্র	221	1
90.9. TIT	271	1
কাৰ্যক্ৰম	Spills of the chemicals should be cleaned promptly.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ত		
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		]
১. পর্যবেষ্ণণ		

o. 11/141
পরিদর্শন Eye wash fountains and safety shower facilities are not found where corrosive পর্যবেষ্ণন chemicals are handled (NaOH, Sulfur, Phosphate rock, sulfuric acid etc.)
ক্যাপ
আইটেম    ক্যাটাগরি
רווייטונץן
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্বক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চ্চুড়ান্ত
সংশোধিত     সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত	
সম্বসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির	
अवश्व	
<u>মন্তব্য</u>	
.৭. পর্যবে <b>ষ্</b> রণ	
পরিদর্শন পরবিষ্কর্মণ have a list of chemicals which they use in their laboratory. These chemicals are	hey present

9	1. 11(1 <del>-4</del>	TI.
	পার্থশূল   পর্যাবেশ্বার	There is no list of the hazardous chemical substances that used in the factor have a list of chemicals which they use in their laboratory. These chemicals in the laboratory in small amounts for quality checks.
	ক্যাপ আইটেম	
	সাহভেদ ক্যাটাগরি	
	১৭.১. কা-	<del>ነ</del> ኳ ነ
	কাৰ্যক্ৰম	There must be a list of hazardous substances in the factory.
	সুপারিশে   ভখ্যসূত্র	ৰ
	কার্নখান কার্শক্রম	``
		গ্ৰ প্ৰযোগ্য নয়
	চুডান্ড সমর্মী	π  -
	সংশোধি সময়সী	I
	<u>অগ্রগতি</u>	···

অবস্থা মন্তব্য

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous che	emical usage				
পর্যবেষ্ফণ ar	ea.					
ক্যাপ						
আইটেম  ক্যাটাগরি						
[कालाजाय]						
১৮.১. কার্যত্র	চম					
কাৰ্যক্ৰম	Eating must be prohibited where hazardous chemicals are present by i visual signboard.	ntroducing				
সুপারিশের						
<u>ভিখ্যসূত্র</u>						
কার্খানার						
কাৰ্যক্ৰম	comes					
	প্রযোগ্য নয়					
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_					
সংশোধিত	_					
সমশ্রসীমা						
অগ্রগতির						
অবস্থা						
<u> </u>						
৯. পর্যবেষ্কণ						
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o solvent wastage has been found.					
ক্যাপ		+				
অাইটেম 						
ক্যা <b>টা</b> গরি						
[17/01/11/1]						
১৯.১. কার্যত	চম					
কাৰ্যক্ৰম						
সুপারিশের						
ভিখ্যসূত্র						
কারখানার						
কাৰ্যক্ৰম						
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর					
চুডান্ত সময়সীমা	_					
সংশোধিত						
সময়সীমা	-					
অগ্রগতির						

অবস্থা মন্তব্য