

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রেজিম্যাক্স ইন্ডাঞ্জিজ লিমিটেড		
ঠিকানা	., 0, (Chandgaon, Chattogram, Chatte	ogram)	
কারখানার কোড	CCHT010		
কালার কোড			
মূল্যার্যনের ধরণ: অ্বাত্য	भूनासिन	পৃথ	বিষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন Working e পর্শবেষ্কণ semi–aut ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	environment is comfortable throughout omated.	the working areas. The pr	rocess is
১.১. কাৰ্শক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম			
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য র	শ		
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			

- 	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	o dust or inhalation prevention system found and
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	T Company of the Comp
	Dust & Exhaust system must be installed at the places where dust is being
 কাৰ্যক্ৰম	generated (Alkylketene Dimer, Ammonium persulfate) to prevent accumulation &
11 1921	inhalation of such impurities.
সুপারিশের	
পুশান্ত্রেন ভখ্যসূত্র	
· — —	
কার্খানার কার্বক্রম	
l 	প্রযোগ্য নর
<u> চুডান্ত</u>	
त्रेभग्रतीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
). পর্যবেষ্ণণ	
	ne wastage or effluents are disposed of with proper neutralizing process as admissible
পৰ্যবেষ্ষণ by	the legal authorities.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 1111	

୭.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ No	dust collector has been found in the factory (for ammonium persulfate)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
0101 1111	•
কাৰ্যক্ৰম	Dust & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

<i>೬.</i> পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	DS of the harmful chemicals are not displayed.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
	MCDC on since for each handling of horoughous showing laws and had displayed at
कानक्ष	MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals must be displayed at blaces they are being used or stored.
সুপারিশের 🗍	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার 🛭	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Different types of chemicals are not stored following chemical compatibility chart at 1: পর্যবেষ্ণণ floor storage area. Ground floor storage area is in good condition.	st
ক্যাপ	\dashv
আইটেম ক্যাটাগরি	
	_
৬.১. কার্বক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Different types of chemicals must be stored following chemical compatibility chart.]
সুপারিশের	
ভ্ৰাসূত্ৰ	41
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	71
চুড়ান্ত্	71
	41
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির	\dashv \mid
অব্যা	
মন্তব্য	7
৭. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন No PPE has been found in the factory.	
শ্ব(বঞ্চণ	
ক্যাপ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্যক্রম	
१.७. मा भिन	
কাৰ্যজ্জম Factory management should supply sufficient PPE and make sure that worker using PPE when they are handling corrosive chemicals.	rs are
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	1
	t is informed that without periodical training no one can work here regularly. But there
পর্ববেষ্ফণ i	s no documentation of the worker safety training.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যত	ম
	The same that is the same and the same also be same that the same that t
কাৰ্যক্ৰম	Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals and preserve the proper documentation of the training program.
সুপারিশে	
ভিখ্যসূত্র	
কারখাঁনা	त्र
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিক	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মানীম	
সংশোশি	
সমশ্রসীম	
অগ্রগতির	[]
অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্কণ	
	_abelling is detected in all cases and it is observed that most of the workers do know
	which chemicals they are using.
ক্যাপ	

	গাইটেম গ্যাটাগরি	
	71-1 11 1	
6	.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
	কাৰ্যক্ৰম	Appropriate and understandable labelling should be displayed.
	সুপারিশের তথ্যসত্র	
	কার্থানার কার্বক্রম	
	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
	সংশোধিত সম্বসীমা	-
	অগ্রগতির	
	অবস্থা মন্তব্য	
_		

নিদৰ্শন Approved containers and tanks are used for the storage and handling of flammable and শ্ৰেষ্কণ combustible liquids.
্যাপ াইটেম গ্যাটাগবি
০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্তম
চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য
יו שיו
পর্যবেষ্ষণ
রিদর্শন All connections of the piping system are air tight. But input and output system is

পরিদর্শন All connections of the piping system are air tight. But input and output system is
পर्यत्वश्चन manual.
ক্যাপ
আই্টেম
ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
All connections on drums and combustible liquid piping, vapor and liquid should be
সুপারিশের
্রিখ্যসূত্র
কাৰ্শনাৰ
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকান প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	explosion proof light has been detected in the storage room 1st floor.	
ন্যাপ্		
শাইটেম সাইকেরি		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	1st floor storage room should have explosion proof lights.	
সুপারিশের		
ভূখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	CC20057, 2171	
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

১৩. পূৰ্ থবেষ্ ষণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্য Cleaned & hygienic condition is not satisfactory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম An overall cleaned & hygienic condition should be maintained in the factory
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্থ্ডম
অ্থাধিকার প্রয়োগ্য লয়
ু চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত্ত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All spills of chemicals are not cleaned up promptly. Production area was r	not cleaned.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Spills of the chemicals should be cleaned promptly.	
সুগারিশের	
ভিশ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ল্ব	
চূডান্ত্ৰ	
अभेराजीमा	
সংশোধিত	
ম্মর্সীমা অগ্রান্তর বিশ্বান ব	
বিশ্বনাত্ম অবস্থা	
মন্ভব্য	

ধ. পর্ববেষ্ফণ	
	ye wash fountains and safety shower facilities are not found where corrosive hemicals are handled (NaOH, Sulfur, Phosphate rock, sulfuric acid etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্য	ক্স
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ব্যাধিকার্ চুড়ান্ত সমর্মীমা	ৰু প্ৰযোগ্য নয়
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

রিদর্শন র্ববেক্ষণ	ammable or toxic chemicals kept in closed containers when not in use.	
<u> </u>		
াইটেম		
য়াটাগরি		
৬.১. কার্যত্র	চম]
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্শজ্ঞম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্থক্ৰম There must be a list of hazardous substances in the factory.]
সুপারিশের তথ্যসূত্র	_
কারখানার কার্যক্রম ব্যাস্থ্য ন্য	_
স্থানিপান ব্রেন্ডে । চূড়ান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত _ সমর্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	_

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous che	emical usage
পর্ববেষ্ফণ ar	ea.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
[कालाजाय]		
১৮.১. কার্যত্র	চম	
	le de la companya de	
কাৰ্যক্ৰম	Eating must be prohibited where hazardous chemicals are present by i visual signboard.	ntroducing
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	comes	
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> </u>		
৯. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o solvent wastage has been found.	
ক্যাপ		+
অাইটেম 		
ক্যা টা গরি		
[17/01/11/1]		
১৯.১. কার্যত	চম	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		

অবস্থা মন্তব্য