

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সিনখেটিক বেজিন প্রোডাক্টস (প্রা:) লিমিটেড
<i> \</i>	5–6. Fazderhat i/p ,Akbarshaw, chattogram, 0, (Akbar shah, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT017
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণন	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No prevention measure has been identified.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্ঞম Duct & exhaust system must be installed to	prevent accumulation of dust particles.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o explosion prevention measure has been identified.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Vapor detection device along with explosion prevention system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
, .	
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন U:	seful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not

পৰ্শবেষ্ষণ displayed both in chemical storage area & open space storage areas. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where কাৰ্যক্ৰম hazardous chemicals are handled and stored. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Hazardous chemicals found in the factory requires hand gloves, respirators, goggles, earbuds, safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্	জুম
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially hand gloves, respirator & boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিণ	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খা	
কার্যক্রম	
l 	চাৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সময়সী	
সংশো	
সমশ্রসী	
অগ্রগতি	র
অবস্থা	
মন্তব্য	
L	

6.	9	য	বে	ষ্ঠ	C

পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Face mask, respirator, boots have পর্যবেষ্কণ not been found.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

. 9. 19 143	
কাৰ্যক্ৰম	Face mask, respirator & boots should be provided in sufficient number.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম জন্মঞ্জিকার	ordinari adi
<u>প্রথাসকান</u> চুড়ান্ত	প্রযোগ্য লয়
তুজাজ সমর্মসীমা	
সংশোধিত	_
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির অন্যা	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ষণ

শরিদর্শন শর্শবেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training must be provided by professionals.
সুপারিশের	Proper workplace surecy craining mass se provided by professionals.
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Proper labelling has not been found on all containers.	
ক্যাপ	
আই্টেস্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্বজ্জম	
কাৰ্যজ্ঞৰ Proper labelling must be ensured on all containers.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত	
সম্প্রসীমা ⁻ সংশো ধি ত	
१४८८॥२७ प्रमुख्यीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	
শান্ত্রণ । পর্ববেষ্ণ্রণ	Explosion–proof lights have not been found in flammable chemical storage.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
	,
৮.১. কাৰ	ক্রিম
কাৰ্যক্ৰম	Explosion-proof lights must be installed in flammable chemical storage.
সুপারি(শ্ব
ভিখ্যসূত্র	
কার্খা	াৰ
কাৰ্যক্রম	
	মার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	-
সময়সী	
সংশো ⁶ সমশ্রসী	
স্থান অগ্রগত্তি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্যবেষ্কণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Cleanliness & hygiei	nic condition is not satisfactory.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি			
৯.১. কাৰ্যক্ৰম]	
কাৰ্যক্ৰম Cleanliness must	be ensured.		
সুপারিশের			
তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়			
চুড়ান্ড সম্যুসীমা			
সংশোধিত সমরসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	chemical spillage has been found in some places.
নানকণ ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
५०.५. का	ৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spillage history must be recorded & chemical spill kit must be used.
সুপারিণ	ৰি
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্রখান কার্বক্রম	
	ার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সম্প্রসী সংশোধি	
भूमसूत्री भूमसूत्री	
<u>অগ্রগতি</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন _{Eː} বিবেষ্ফণ	ye wash fountains or safety showers have not been found.
্যাপ 1াইটেম	
গ্রাটাগরি	
১.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash & safety shower must be installed where corrosive chemicals are handled.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	বংশাল্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্থা মন্তব্য	

১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	here is no list of hazardous substances in the factory.	
ক্যাপ আইটেম		
क्गाष्टांशित्र ऽ२.ऽ. कार्यः		
94.9. ALL	ρ η	
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	ব্বধ্যোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
সন্থা মন্তব্য		

is ordinated		
১৩. পর্ববেষ্কণ		
	estrictions on consumptions of edibles are not displayed. Food & drinks are not lowed outside the office building.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Restrictions on consumptions of edibles are not displayed. Food & drinks are not allowed outside the office building.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাম্বিকার	প্রবোগ্য নর	
চূডান্ত সমর্মসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		