

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	রাইমার কেমিক্যাল লি:
ঠিকানা	Cough, 1904, (Bhaluka, Mymensingh, Mymensingh)
কারখানার কোড	CMYM001
কালার কোড	

য়ার্নের ধরণ	: अगागु भूना।यन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ	*	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	prevention measure has been identified to pr	revent dust accumulation.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the generated to prevent accumulation & inhalation	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয	
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন
পর্যবেষ্ণনা Environmental clearance certificate has not been found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Environmental clearance certificate should be obtained as soon as possible.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
का <u>त्र्</u> थांनात
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়
<u>চুডান্ত</u>   _
স্টাৰ্সীমা
সংশোধিত   সম্বসীমা
্বিশ্বসাধা অগ্রগতির
বিশ্বনাত্ৰ
মন্তব্য
. পর্যবেষ্ণণ

<u>୭. পর্ববেষ্</u> ডণ	
	MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical storage area & production area though MSDS are found in the office room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্য্য	PM
কাৰ্যক্ৰম	MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	त
কার্থানা কার্থক্রম	<u>a</u>
অগ্রাধিক চুড়ান্ড	ব প্রব্যোগ্য নয়
সমরসীম সংশোধি	·
সময়সীম	τ   -
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	

	e have not found any register record book for PPEs supply and management though
	und very few PPEs worker using in some cases.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্শক্রম	
l	DDE (anacially hand aloves, mosticide receivator, accules, with hor hoots) Cumply 9
কাশক্রপ	PPE (specially hand gloves, pesticide respirator, goggles, rubber boots) Supply & utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সॅभेश्रे नीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
. পর্যবেষ্ণণ	
• 17(74)	
প্রবিদ্যোর DD	Es found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required

পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required
পর্ববেষ্কণ PPEs has not been found.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৫.১. কার্বজন
All the gravitard DDF - (head alone for a grade
All the required PPEs (hand gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
पूर्णावित्यव हे कार्याव वे कार्याव के कार्याव कार्याव के कार्याव कार्याव के कार्याव के कार्याव के कार्याव के कार्याव के कार्याव के
জুমান্ত্রের
কার্থানার
কাৰ্যক্ষম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়
<u>  ବୂଷ</u> ଷ୍ଟ୍ର  _
प्रभेत्रत्रीमा
সংশোধিত  _
সমরসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চূডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	xplosion proof lights are not found in the production area and storage area.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি ৭.১. কার্যক্রয	ন ন
1.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থেযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সম্মানীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্শক্ৰ	ন	]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের তখ্যসত্র		
কার্খানার কার্থানার কার্থক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
স্ব <sup>ং</sup> । মন্তব্য		

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Chemical spillage has been found and not found any spill kit box and register book.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্য	PA PA
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ब
কার্থান কার্যক্রম	व
অগ্রাধিক	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীম	
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ <sup>E</sup> ূ	ye wash fountains & safety showers have not been found.	
<u>ল্যাপ্</u>		
<u>শাইটেন</u>		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্যুল্ভ ক্রম্	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>—</b>	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
भगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
	·	

১১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	here is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	
ক্যাটাগরি  ১১.১. কার্যত	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	ব্ব প্রযোগ্য নয়
সম্প্রমীমা সংশোধিত	;
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্যবেষ্ণণ a	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<b>অগ্র</b> গতির	
অবস্থা	