

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কলোল কৈমক্যালম লিঃ
ঠিকানা	147, 148, 153, 154 Tongi I/A , 82, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP004
কালার কোড	

বুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Dust collection systems are not much effective. পর্শবেক্ষণ air. Bags are used to collect dust. ক্যাপ অাইটেম	Dust particles have been found in the
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Sources of dust generation must be enclosed collection system must be attached with the	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চ্চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সমর্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed in chemical usage পর্যবেষ্কণ areas.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কার্বজন
কাৰ্শক্ৰম MSDS for safe handling of hazardous chemicals must be displayed in chemical usage areas.
সুপারিশের ভথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

প্যবেষ্ণণ	
	actory did not shown any evidence to supply necessary PPEs, Though some workers ave been found working while wearing these required PPEs.
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	Necessary PPEs supply and utilization must be ensured by the factory management.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

		Es found are not appropriate for different hazards. Face mask, respirator been found.	, boots have
ক্যা	প টেম		
	জেশ টাগরি		
8.3	. কাৰ্যক্ৰম	1	
		·	
		Appropriate PPEs should be provided in sufficient number.	
	পারিশের		
. ⊢	ম্যসূত্র সর্খানার		
1 1	ন্যু নুৰ্যক্ৰম		
_		প্রযোগ্য নয়	
	ড়ান্ত ভালাল	_	
_	<u>মর্মীমা</u> ংশোধিত		
	<u> भः ।। । ।</u>		
1 1	গ্রগতির		
ı —	<u>বিশ্বা</u>		
	ন্তব্য		

পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	he workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থবোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন র্শবেষ্কণ	oper labelling has not been found on all containers.	
ग्रथ		
াইটেম স্টেক্		
<u> গ্রাটাগরি</u>		
.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
কাৰ্যক্ৰম	Proper labelling must be ensured on containers immediately.	
<u>সু</u> পারিশের	Troper labelling mass se ensured on containers immediately.	
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

৭. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	combustible liquid piping has been detected in all process.
ক্যাপ	
আই(উম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Connections on drums and combustible liquid piping should be introduce.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
अभग्रभीमा	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ণণ

ারিদর্শন ার্শবেষ্ফণ Ey	ve wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages
চ্যাপ শাইটেন	
চ্যাটাগরি	
₇ .১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Restrictions on consumptions of edibles are not displayed. Food & drinks are not
পৰ্যবেষ্কণ allowed in production floor.
कार्षि
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৯.১. কার্বক্রম
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
কাৰ্শ্জম clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
प्रभावित्यव
<u>ভ্</u> ষাসূত্ৰ
कार्रथानार
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয
চূড়ান্ত
সংশোধিত
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>