

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বিকলপ কেমিক্যাল ইন্ডাম্ট্রিজ লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP009
কালার কোড	

্যাৰনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তা	
পর্যবেষ্ণ্ডণ	
The factory is facilitated with natural ventilation. furnace which becomes very hot during operatio workers is not Satisfactory.	Workers have to work beside the n & comfortable temperature for the
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Sufficient number of exhaust & cooling system	ns must be installed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেক্ষণ	o prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Don't C. Enhanch and an armst had be the distribution of an above the first had a
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being
	generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা ।	
<u>মন্তব্য</u>	
_ ` - "	<u> </u>
्राच्या स	
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন lFr	nvironmental clearance certificate has been found but not up to date. Also no wastage
	sposal policy & procedure found.
<u> </u>	Spood poney & procedure round.
भगाग समान	

আহডেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be up to date.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	Environmental elegrance certificate mast be up to date.
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রশোজ্য নর
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

	SDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical orage area & production area.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	7		
কাৰ্যক্ৰম	MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর		
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য	<u>মন্তব্য</u>		

ধ. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Management are not provide necessary PPEs with sufficient number and no workers পর্যবেষ্কণ found using PPE while working. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কার্যক্রম Necessary & Sufficient PPEs (specially hand gloves, heat gloves, goggles, rubber কাৰ্যক্ৰম boots) provide and ensure to utilization. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	PEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required PEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	All the required PPEs (hand gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	_
্রশন্সানা অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	্রপ্রেজ্যে ন্য
সম্বর্গীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

ারিদর্শন শ্ববেষ্কণ	oper labelling has not been found in many cases.	
ন্যাপ		
<u> শাইটেম</u>		
গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	7]
কাৰ্যক্ৰম	Proper labelling must be ensured on containers immediately.	
সুপারিশের		
<u>ভখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্শক্ৰম		
-	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
		1

১. পর্ববেষ্ণণ			
17(44)	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৯.১. কাৰ্যক	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.		
সুপারিশের			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>			
কারখানার	[
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	থবোজ্য নয়		
চুড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

کے۔		
পরিদর্শ পর্ববেষ	ıcn	emical spillage has been found.
ক্যাপ		
<u>আইটে</u>	<u> </u>	
ক্যাটাগ	<u>ৰি </u>	
		_
30.3.	কাশক	&
কার্যত		Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপার্চি	রিশের	
<u>ভি</u> খ্য	সূত্ৰ	
	খানার	
কার্যথ		
অগ্রা	<u> </u>	প্রযোগ্য ন্য
চুড়াং সময়		
সংশে	াাধিত	
	<u> শিমা</u>	
অগ্রহ	াতির	
অবস্	श	
মন্তব	₹ 7	

১. পর্ববেষ্কণ	originated		
3. 17(7 4 9)			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Eye wash fountains & safety showers have not been found.			
ক্যাপ আইটেম্			
ক্যাটাগরি			
১১.১. কাৰ্যক্ৰম			
	\neg		
কাৰ্যক্তম Eye wash fountains & safety showers have not been found.			
সুপারিশের			
ভঁখ্যসূত্ৰ			
কারখানার	7		
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	- 		
চুডান্ত	- 		
বিশ্বতাত - সময়সীমা			
সংশোধিত	- 		
१४८९॥ १७ अभग्रतीमा			
	-		
অগ্রগতির			
অবস্থা	_		
মন্তব্য			
	-		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সম্মানীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্ববেষ্ফণ	
of Texton	No viewal sign regarding pating probibition about only the beganders about all usage
	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্শবেষ্কণ	area.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
	instructions & appropriate signboards.
সুপারি	
তুশাস্ত্র তিখ্যসূত্র	
্ত গুণু <u>এ</u> কারখা	
কাৰ্যক্রম	
1 -	চার প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত	-
সম্প্রসী	
সংশো	
সমশ্রসী	
অগ্ৰগতি	ৰ
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	