

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এটিএন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	CGZP 022	
কালার কোড		

ুল্যার্গরের ধরণ: অভাভ মূল্যার্ল	শ্ব(ব্ঋ্বরে ভারিব: –	
. পর্ববেষ্ণণ		
পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন পৰ্যাৰ্থিক কৰ্মাপ The factory is facilitated with natural ventilation. Workers have to work beside the furnace which becomes very hot during operation & comfortable temperature for the workers is not maintained.		
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম Sufficient number of exhaust & cooling systen সুপাৰিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্শানাৰ কাৰ্শক্ৰম	ns must be installed.	
জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা		
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No	p prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

ortical 4		
পর্ববেষ্কণ		
ারিদর্শন 📈		
ার্শবেষ্কণ ^N	o prevention measure has been identified.	
চ্যাপ		
শাইটেম		
্যা চ্যাটাগরি		
1,101 11 1		
୭.১. কাৰ্যক্ৰ	স	
কাৰ্শক্ৰম	explosion protection system must be installed to prevent explosion.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

ারিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical ার্যবেষ্ণ্য storage area & production area.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি
৪.১. কা ৰ্য জন
কাৰ্যক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর ত্ত
সম্প্রমীমা ⁻ সংশোধিত
সম্ব্যসীমা ⁻ অগ্রগতিব
অবস্থা মন্তব্য

<i>৬</i> . পর্যবেষ্টণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ PPE utilization is not practiced.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্জম PPE (specially hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সম্ব্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	PEs found are not appropriate for different hazards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	All the required PPEs (hand gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রথোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা মন্তব্য	
[M@A]]

৭. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন The workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্শক্ৰম
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের ভথ্যসূত্র
কার্থনার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত
স্টারসীমা — সংশোধিত্ত — সমরসীমা —
অগ্রগানা অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Proper labelling has not been found in many cases.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কার্থ	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিণ		
তথ্যসূত্র		
কারখান কার্যক্রম		
	স্ব প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ত সমশ্রসীঃ	TI -	
সংশোধি সমশ্রসীং		
<u>অগ্রগতি</u>	त्र ।	
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
		l

৯. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Cleanliness & hygiei	nic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰম]
কাৰ্যক্ৰম Cleanliness must	be ensured.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ড সম্যুসীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ^C	hemical spillage has been found.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্য	<u>ক্ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকা</u>	ৰ প্ৰয়েজ্য নয়
চুডান্ত	
त्रेभश्रतीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	

১১. পর্যবেষ্ষণ	
পিরিদর্শন প্রকারমান্ত্র Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
া শব্দেশ	
काप्रि	
আইটেমু	
ক্যাটাগবি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
कात्रथांनात्र	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রথোজ্য নয়	
চুডান্ত	
ऋँग्रेश्नीभा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
अवश्व	
মন্তব্য	

রিদর্শন ha	rmful chemicals have been found in open containers when not in use.
ৰ্শবেষ্কণ ^{''''} গ্যাপ	
গাইটেম 	
<u>্যাটাগরি</u>	
२ ८ वर्गिक	a a
২.১. কাৰ্যজ	<u>ሳ</u>
	Harmful chemicals must be kept in closed containers when not is use.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম জগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত টুড়ান্ত	
সম্বসীমা । সম্বসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পৰ্যবেষ্ডণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ াইটেম	
য়াটাগরি	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	