

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	শ্লোবাল চেমি ইন্ডাক্ষিগ লিমিটেড।
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP 025
কালার কোড	

মূল্যাম্নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যাম্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণন	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	on system but not sufficient.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম The factory should be installed more exhaust temperature. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যজ্জম কাৰ্যজ্জম অগ্ৰাধিকার প্রযোজ্য নাম	fan to maintain the working
চূড়ান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

-2-1	
পরিদর্শন No	remarkable prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
পর্যবেষ্ষণ 🗀	Temanada prevention measure has seen facilities to prevent asset accumulation.
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Duct 0 Fuhanak anakan manak ka inakallad ak kha alasaa nihara dinak ia kaina
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being
	generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

০. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন Explosive dust and fume detector has not been found.	
गर्यावकर्ग	
ক্যাপ আইটেম	
ব্যাহডেশ ক্যাটাগরি	
ן אוסו וויזן	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
Constant of the second former of the second by Second land	
কাৰ্যজ্জ Smoke and fume detector should be installed.	
সুপারিশের	
জ্থাসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
চুডাত্ত	i
भूभेग्राभा	
সংশোধিত	
प्रभव्यभीमा -	
অগ্রগতির	
অবস্থা]
মন্তব্য]

CC-C- lucación de la companya del companya de la companya del companya de la comp
পৰিদৰ্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical
পৰ্শবেষ্ষণ storage area & production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
MCDC II II I I I I I I I I I I I I I I I
কাৰ্শক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের
তুঁখাসূত্র
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চু <u>ডান্ত</u>
সংশো্ধিত
प्रभः प्रभाग
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found but as per factory management they পর্যবেষ্কন kept chemical to maintain compatibility. ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম The factory must be made a chemical compatibility chart according to the কাৰ্যক্ৰম chemical stored. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোগ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কা র্য জন	
1.১. পাশকণ	-
কাৰ্যক্তম Proper labeling with a GHS pictogram should be insured.	
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্তম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
निर्मा निर्मा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন Cl র্থবেষ্ক্রণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
गुश		
<u> </u>		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	7]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>তখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন С	hemical spillage has been found.
17(130)	
ক্যাপ আইটেম	
আখ(ড়ম ক্যাটাগরি	
דוויוטונידן	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
ı – – –	া প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সংশোধিত	
प्रभग्नीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ারিদর্শন 1র্শবেষ্কণ Ey	re wash fountains & safety showers have not been found.	
চাপ <u>্</u>		
মাইটেম সম্ভাৱন		
চ্যাটাগরি		
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সম্যসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ ইটেম	
্যাটাগরি ১.১. কার্যক্র	71
3.9. YI 14	<u>។</u>
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্কণ a	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্র গতির	
অবস্থা	