

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আলোয়ার প্রিন্টেক্স লি
ঠিকানা	, o, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD005
কালার কোড	
মূল্যারনের ধরণ: অন্যার ১. পর্যবেষ্ফণ	গ্ৰ মূল্যাৰ্যন পৰ্যবেষ্ডণেৰ তাৰিখ:
পরিদর্শন	ory is facilitated with a natural ventilation system.
১.১. কাৰ্বক্ৰম —————— The fa	actory should be installed more exhaust fan to maintain the working
কাৰ্যজ্জম tempe সুপানিশের ভথ্যসূত্র	erature.
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য চূড়ান্ত সমর্যসীমা	<u>ବ୍ୟ</u>
সংশোধিত সময়সীমা	

২. পর্ববেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No remarkable prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
21 - Artical
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Indoor Air Quality monitoring test must be done once per year and reports must be preserved.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সম্যুসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ক্যাপ আইটেম্
[화][하][최]
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Smoke and fume detector should be installed.
সুগারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
কার্যক্তম
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
্ষাৰ্য্য <u> </u>

৪. পর্ববেষ্ণণ

	SDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical orage area & production area.
ক্যাপ	orage area s, production area.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

ে শ্ব(বশ্বণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	No chemical compatibility chart has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যত্ৰ	চুম্
কাৰ্যক্ৰম	The factory must be made a chemical compatibility chart according to the chemical stored.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ৰ
কারখানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিকা	ৰে প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীম	
সংশোধিত সমশ্বসীম	Τ -
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্কণ	e workers have not been found working while wearing these required PF	Es.
চ্যাপ		
<u>শাইটেম</u>		
চ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	Worker should use the proper PPEs while working.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম জগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত		
সুম্বর সমর্মীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

n. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	he workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	1
	ব্পুৰ্যোগ্য ন্য
<u> </u>	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

রিদর্শন Cl র্থবেষ্ক্রণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
गुश		
<u> </u>		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	7]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>তখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন С	hemical spillage has been found.
17(430)	
ক্যাপ আইটেম	
আখ(ড়ম ক্যাটাগরি	
דוויוטונידן	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
ı – – –	া প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সংশোধিত	
प्रभग्नीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১০. পর্যবেষ্ণণ

ারিদর্শন 1র্শবেষ্কণ Ey	re wash fountains & safety showers have not been found.	
চাপ <u>্</u>		
মাইটেম সম্ভাৱন		
চ্যাটাগরি		
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সম্যসীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ ইটেম	
্যাটাগরি ১.১. কার্যক্র	71
3.9. YI 14	<u>។</u>
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১২. পর্যবেষ্ণণ

	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্কণ a	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্র গতির	
অবস্থা	