

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	"মেসার্স রুবেল ডাইং স্ক্রিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রা.) লিমিটেড"
ঠিকানা	, o, (Madhobdi , Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD014
কালার কোড	

ল্যান্ননের ধরণ: অন্যান্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন The factory is facilitated with natural ventilation পর্যবেষ্ক্রণ exposed to high temperature around the equip	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Sufficient number of cooling and ventilation s	system must be installed to provide
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত্ত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন No prevention measure has been identified to prevent harmful pollutant spreading in	
পৰ্যবেষ্ণৰ the factory atmosphere.	\dashv
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শক্ৰম	
	\neg
Duct & exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities. Indoor air quality must be monitored every 6 months to determine harmful pollutant concentration in the factory air & monitoring test report must be preserved.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	41
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	╛╽
	_
৩. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Environmental clearance certificate has not been found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম 	
কাৰ্যক্ষম Environmental clearance certificate must be obtained.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	

৪. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন	o prevention measure has been identified.	
<u> শ্বংবক্ষণ</u>	o prevention measure has been identified.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্রমেন্ট্র		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	म	
কাৰ্যক্ৰম	LEL detector must be installed in the chemical storage.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম	I cramer and	
	্বা প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
		<u> </u>
अस्तिवास		

পর্যবেষ্ণণ
পৰিদৰ্শন Different types of chemicals are stored separately but the separation is not strictly পৰিবেষ্ণণ maintained.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি
<i>১.</i> ১. কার্শক্রম
All the chemicals must be kept separated in a chemical storage maintaining chemical compatibility chart.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিতসমর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	PE utilization is not practiced.
ক্যাপ স্থাইটো	
আইটেম ক্যাটাগরি	
!	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>স</u>
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	থেশোল্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্তম
PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমর্মীমা
সংশোধিত্ত
অগ্রগতির অবস্থা
্মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য নয়
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সময়সীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৯.১. কার্বজন
কাৰ্শক্ৰম GHS-compliant labelling with appropriate hazard pictograms must be used on all containers.
সুপাৰিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সময়সীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
্মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Explosion proof light has not been found.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কা	কিম
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light must be installed in flammable chemical storage.
সুপারিণ	ৰ
তথ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	ার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সী	
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্কণ		
	\neg	
পরিদর্শন Cleanliness & hygienic condition is not satisfactory.		
[गर्सकर]	_	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাইখেরি		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ষ Cleanliness must be ensured.		
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্ৰ		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ত _		
<u> </u>		
সংশোধিত _		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অব্যা		
্ষিত্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nemical spillage has been found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	
97.9. YIY	PM
কাৰ্যক্ৰম	Specific chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

<u>୭. পর্যবেষ্</u> ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains & safety showers must be functional.	
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখালার	
কাৰ্যক্ষম	
স্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত	
ਸ਼ <mark>ਸ਼</mark> ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼	
সংশোধিত	
সম্ব্যসীমা ⁻ অগ্রগতিব	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

রিদর্শন র্শবেষ্ফণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ আইটেম	
য়াটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

se. পৰ্যবেক্ষণ
পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage পর্যবেষ্কণ area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
১৫.১. কার্যক্রম
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্তম ব্যাস্থ্য কার্যক্তম প্রাথিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত – সময়সীমা
সংশো ধি ত
অগ্রগতির অবস্থা সলব্য
মন্তব্য