

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰূপালী ডাইং এন্ড প্ৰমেসিং মিলস
ঠিকানা	, 0, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD015
কালার কোড	

নুল্যার্ননের ধরণ: অন্যান্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন The factory is facilitated with natural ventilation. পর্যবেষ্ণন exposed to high temperature around the equipm	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Sufficient number of cooling and ventilation si comfortable temperature for the workers.	ystem must be installed to provide
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No prevention measure has been identified to prevent harmful pollutant spreading in	
পৰ্যবেষ্ণৰ the factory atmosphere.	\dashv
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শক্ৰম	
	\neg
Duct & exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities. Indoor air quality must be monitored every 6 months to determine harmful pollutant concentration in the factory air & monitoring test report must be preserved.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	41
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত _ সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	╛╽
	_
৩. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Environmental clearance certificate has not been found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম 	
কাৰ্যক্ষ Environmental clearance certificate must be obtained.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	

৪. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	o prevention measure has been identified.	
<u>ল্যাপ্</u>		
শাইটেম স্মাইকেলি		
ক্যাটাগরি		
3.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	1
<u>कर्मकरा</u>	LEL detector must be installed in the chemical storage.	
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ	LEE detector must be installed in the chemical storage.	
ভুখাসুত্র ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
স্থরগভির অগ্রগভির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্যবেষ্ণণ	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ	MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed.
ন্যাপ শাই্টেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যত্ৰ	<u> ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	MSDS for safe handling of hazardous chemicals must be displayed both in production area and chemical storage area.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	त्र ।
কার্যথানা কার্যক্রম	व
<u>অগ্রা</u> ধিক	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীম	r -
সংশোধিত সমশ্বসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

	fferent types of chemicals are stored in a congested chemical storage without any nd of segregation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয	
কাৰ্যক্ৰম	All the chemicals must be kept segregated in a chemical storage maintaining chemical compatibility chart.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	PPE utilization is not practiced.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কা ৰ্ বক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	1
কার্খানা কার্শক্রম	व
অগ্রাধিকা চুডান্ড	ব প্রেছ্যে ন্য
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	. –
অবস্থা মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	PEs found are not appropriate for different hazards.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্বক্ৰম	Appropriate PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) should be provide and utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সম্যসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

official 4	
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oper labelling has not been found in many cases.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যজ্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	GHS-compliant labelling with appropriate hazard pictograms must be used on all containers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রশোগ্য নয়
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কার্যত	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		
ור שרין		

১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ E	ye wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
	
১২.১. কার্যত	<u>ቅ</u> ሳ
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	ব্বধ্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন ব্যবেষ্ষণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ন্যাপ নাইটেম্	
য়াটাগরি	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ৃষ
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৪. পর্যবেষ্ণণ

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	