

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস লি
ঠিকানা	, 0, ( Madhobdi , Narsingdi, Dhaka )
কাৰ্থানাৰ কোড	CNRD024
কালার কোড	

নুল্যার্নের ধরণ: অন্যান্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন	n system but not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম The factory should be installed more exhaust temperature.	fan to maintain the working
সুপাৰিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাপিকার প্রযোগ্য লয়  চুড়ান্ত্	
সম্প্রমীমা <sup>-</sup> সংশোধিত্ত _	
সম্বসীমা <sup>_</sup> অগ্রগত্তির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন   পর্ববেষ্ক্রণ   No remarkable prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ
আই্টেম
ক্যাটাগরি
21 - Arthou
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Indoor Air Quality monitoring test must be done once per year and reports must be preserved.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সম্যুসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ক্যাপ আইটেম্
[ <del></del> 화][하][최]
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Smoke and fume detector should be installed.
সুগারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
কার্যক্তম
চুডান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
্ষাৰম্বা মন্তব্য

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ক্রণ storage area & production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
8.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রশ্যেজ্য নর <b>টুড়ান্ড</b>
স্মান্ত্রসীমা — সংশোধিত
प्रभग्नेभा
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য
<del>।</del> ৪. পর্ববেষ্ফণ
ে প্রানেক্য পিরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found. Different types of chemicals are stored

	chemical compatibility chart has been found. Different types of chemicals are stored
পৰ্ববেষ্কণ in	a congested chemical storage without any kind of segregation
ক্যাপ	
<u> </u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	
,	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
<u> </u>	All the chemicals must be kept segregated maintaining chemical compatibility
কাৰ্যক্ৰম	chart
<u>সু</u> পারিশের	
1 %	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
-	

	E utilization is not practiced. The workers have not been found working while wearing ese required PPEs.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য লয়
সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

	. পর্ববেষ্	দ্ৰণ	
পূৰ্যবৈশ্বল PPES found are not appropriate for different nazards.  ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি  9.3. কাৰ্যক্ৰম  Appropriate PPES (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম অঞ্ছাধিকান প্ৰযোগ্য লব চুড়ান্ড সমন্বসীমা সংশোধিভ সমন্বসীমা অঞ্জাভিন অঞ্জাভিন অব্দুয়			
জাইটেম ক্যাটাগরি  9.১. কার্বক্রম  Appropriate PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.  সুপারিশের ভ্যাসুত্র কারখানার কার্বক্রম  জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড মন্মরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  জ্ঞাতির জ্বস্থা	د ا	TPPES TOURD ARE NOT ANDRODUATE FOR OUTEREDL DAZARDS	
প.১. কাৰ্যক্ৰম  Appropriate PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.  সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অপ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমৰ্মীমা সংশোধিত সমৰ্মীমা অগ্ৰাভিৰ অব্যঃ	ক্যাপ		
9.১. কাৰ্যক্রম	আইটেম	1	
কাৰ্শক্ৰম Appropriate PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্তখানান কাৰ্শক্ৰম প্ৰযোগ্য নাম্ৰ কাৰ্শক্ৰম প্ৰযোগ্য নাম্ৰ কাৰ্শক্ৰম নাম্ৰ কাৰ্শক নাম্ৰ কাৰ্শক্ৰম নাম্ৰ কাৰ্শক নাম্ৰ কাৰ্ম নাম্ৰ কাৰ্ম নাম্ৰ কাৰ্শক নাম্ৰ কাৰ্ম নাম্ৰ কাৰ্	ক্যাটাগরি	नि	
কাৰ্শক্ৰম Appropriate PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্তথ্যন্ত্ৰ কান্তথ্যন্ত্ৰ কান্তথ্যনত্ত্ব কান্তথ্য কান্		•	
চe provided in sufficient number.  সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	৭.১. কা	্যৰ্শক্ষম	
চe provided in sufficient number.  সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা	l		
Type	কার্য্যক		;) should
তুখ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রথোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা		jbe provided in sufficient number.	
কার্শনার কার্শক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির অবস্থা	সুপারি	ৰ্নশেৰ	
কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয  চূড়ান্ত সমন্মসীমা  সংশোধিত সমন্মসীমা  অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	ভিখ্যসূ	মূত্র	
অগ্রাধিকার       প্র(বাজ্য নর         চূড়ান্ত       -         সমরসীমা       -         সমরসীমা       -         অগ্রগতির       -         অবস্থা       -	কারখা	र्गोनात	
চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	কাৰ্যক্ৰ	क्ष	
সম্বাদ্য — সংশাধিত  সম্বাদ্য — অগ্রগতিব অবস্থা	<u>অগ্রা</u> খি	<b>খিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতিব অবস্থা	চুডান্ত	<u>\$</u>	
সম্যাসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা	সমিশ্বসী	সীমা   <sup>-</sup>	
সম্যাসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা	সংশো	াধিত	
অবস্থা			
	অগ্ৰগ্	তিব	
মন্ভব্য	অবস্থা	रा	
	<u> মন্তব্য</u>	σ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পর্ববেক্ষণ
<u></u> T
পরিদর্শন   Proper labeling has not been found in many cases.
भर्यात्रका
क्राप्र
শাইটেম
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যজ্ঞম Proper labeling (GHS Pictogram) must be ensured on all containers.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত
<u> </u>
সংশোধিত
प्रभायभीमा
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

### ১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্শক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত	_	
সমরসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
	<u>'</u>	

১. পর্যবেষ্ফণ
পৰিদৰ্শন Chemical spillage has been found and able to shown any spill management procedure.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কার্যক্রম
A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ড সম্বশ্নীমা
সংশোধিত   সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন	le.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
,	
১২.১. কার্যক্রম	
Eyewash and safety shower should be installed where corrosive chemicals are handle	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	1
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	٦
চূড়ান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিতসম্বসীমা	
অগ্রগতির	$\neg$
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	here is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য	কুম কুম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্থগ্রাংশকার চুড়ান্ড সম্যুসীমা	ৰ প্ৰযোগ্য নয় –
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	