

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স কালীবাডি ডাইং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Madhobdi , Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD025
কালার কোড	

মূল্যাম্নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণন	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	on system but not sufficient.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম The factory should be installed more exhaust temperature. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যজ্জম কাৰ্যজ্জম অগ্ৰাধিকার প্রযোজ্য নাম	fan to maintain the working
চূড়ান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ No remarkable prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ
আই্টেম
ক্যাটাগরি
21 - Arthou
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Indoor Air Quality monitoring test must be done once per year and reports must be preserved.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সম্যুসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন প্রবিশ্বন প্রবিশ্বন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ক্যাপ আইটেম্
[화][하][최]
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Smoke and fume detector should be installed.
সুগারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
কার্যক্তম
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
্ষাৰ্য্য <u> </u>

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical
পৰ্শবেষ্ষণ storage area & production area.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
There is a second of the secon
MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are
nandled and stored.
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रीमा
সংশোধিত
সমর্সীমা ⁻
অগ্রগতির
अंतर्या
<u>মন্তব্য</u>
. পর্যবেষ্ণণ
. শ্বপ্ৰকণ
পৰিদৰ্শন No chemical compatibility chart has been found. Different types of chemicals are stored
প্ৰবিষ্কৃণ in a congested chemical storage without any kind of segregation.
कार्य
আইটেম

শাহ(७भ গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
1117	
কাৰ্শক্ৰম	All the chemicals must be kept segregated maintaining chemical compatibility chart.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

	E utilization is not practiced. The workers have not been found working while wearing ese required PPEs.
ক্যাপ আই্টেম্	·
ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্রয	7
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সমরসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

<u>ন. পর্ববেষ্</u> ডণ	
পরিদর্শন	
পর্ববেষ্ণণ	PPEs found are not appropriate for different hazards.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[17101 11 1]	
৭.১. কার্য	<u>ক্ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs (hand gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, safety shoe, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	র
কারখাঁন কার্যক্রম	
	ার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সময়সীফ	π -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	व
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম]
কাৰ্যক্রম Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	hemical spillage has been found and able to shown any spill management procedure.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্য্য	<u> </u>
	A showing will like worth a read to record a showing low illams. An up to date
কাৰ্যক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্বধ্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোপিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ফণ		
শ্বিদর্শন I_		
শ্ৰব্যস্কণ ^{E)}	ye wash fountains & safety showers have not been found.	
লাপ		
মাইটেম সোটাক্তি		
চ্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ม	1
	-	1
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
\vdash	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
<u>अभ्याप्त</u> अभ्यक्षिम	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
	<u> </u>	

১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সম্মানীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্ববেষ্ফণ		
of the viewal sign regards	an acting muchibition abcoming in the barraydays about all years	
	ng eating prohibition observed in the hazardous chemical usage	
পর্যবেষ্ণণ area.		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্যক্রম		
Clear restrictions or	n consumption on site must be implied by giving proper	
াnstructions & appre		
সুপারিশের	opriace signibourus.	
্বাস্থ্য ত্থ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ত		
<u> </u>		
সংশোধিত		
সম্বসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		