

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতল কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বি এ সি আই লিমিটেড	
ঠিকানা	, o, (Kushtia Sadar, Kushtia, Khulna)
কারখানার কোড	CKST003	
কালার কোড		
মূল্যার্নের ধরণ: অব্যাব্য	भूना।यन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ		
ক্যাপ	y is facilitated with poor natural ventila	ation.
আইটেম ক্যাটাগরি		
[4)16141		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম Sufficie	nt number of exhaust & cooling systen	ns must be installed.
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্শক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন	য	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত		
অগ্রগতির		
অবস্থা		

২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

	prevention measure has been identified to prevent dust accumulation. pesticide
	ists are very harmful for health.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
l ———	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being
	generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্	1	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No prevention measure has been found	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
		_
৩.১. কা	জম	
কাৰ্যক্ৰঃ	storea.]
সুপারি তখ্যসূত্র]
কার্থা	ाव	1
কাৰ্যক্ৰফ অগ্ৰাধি	ার প্রযোগ্য ন্য	1
চুড়ান্ত সমশ্রসী		
সংশোগি সময়সী]
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ	1
মন্তব্য		1

পরিদর্শন MSDS of hazardous chemicals are not displayed both in chemical storage area & পর্যবেষ্ণন production area.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of hazardous chemicals must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রব্যোগ্য ন্য	
সমর্থসীমা সংশোধিত		
সমর্যসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
L	'	

. প্রবিষ্ণ
পরিদর্শন There was no record found to supplied Necessary PPEs by factory management.
প্ৰব্যাহ্য Sufficient number of required PPEs has not been found.
कार्थ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
PPE (specially hand gloves, pesticide respirator, goggles, rubber boots) supply &
বাৰ্শিক্ষ্ম utilization must be ensured by the factory.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
<mark>ភ</mark> ុស្តុរភាគា -
সংশোধিত
प्रभव्यत्रीमा
অগ্রগতির
अवस्था
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	PEs found are not appropriate for different hazards.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs (hand gloves, pesticide respirator, face mask, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	ſ
কারখানার কার্যক্রম	f
<u>অগ্রা</u> খিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য <u>সন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন 1শবেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
৷.১. কাৰ্ <u>বজ</u> ু	—————————————————————————————————————
কাৰ্শক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন P পর্ববেষ্কণ	roper labelling has not been found in many cases.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটাগরি		
*//01/11/1		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	GHS pictograms should be used in the final product container.	
সুপারিশের	[
ভখ্যসূত্ৰ		
কারখানার কার্যক্রম	1	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্		
৯.১. কাৰ্যক	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.		
সুপারিশের			
<u>ভি</u> খ্যসূত্র			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
	প্রবোগ্য নর		
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	-		
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>			

کے۔		
পরিদর্শ পর্ববেষ	ıcn	emical spillage has been found.
ক্যাপ		
<u>আইটে</u>	<u> </u>	
ক্যাটাগ	<u>ৰি </u>	
		_
30.3.	কাশক	&
কার্যত		Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপার্চি	রিশের	
<u>ভি</u> খ্য	সূত্ৰ	
	খানার	
কার্যথ		
অগ্রা	<u> </u>	প্রযোগ্য ন্য
চুড়াং সময়		
সংশে	াাধিত	
	<u> শিমা</u>	
অগ্রহ	াতির	
অবস্	श	
মন্তব	₹ 7	

originated		
১. পর্শবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Eye wash fountains & safety showers have not been found.		
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	\neg	
কাৰ্যক্তম Eye wash fountains & safety showers have not been found.		
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্ৰ		
কারখানার	7	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	- 	
চুডান্ত	- 	
বিশ্বতাত - সময়সীমা		
সংশোধিত	- 	
१४८९॥ १७ अभग्रतीमा		
	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা	_	
মন্তব্য		
	-	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সম্মানীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্ববেষ্ফণ	
of Texton	No viewal sign regarding pating probibition about only the beganders about all usage
	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্শবেষ্কণ	area.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
	instructions & appropriate signboards.
সুপারি(
তুশাস্ত্র তিখ্যসূত্র	
্ত গুণু <u>এ</u> কারখা	
কাৰ্যক্রম	
1 +	চার প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত	-
সময়সী	
সংশো	
সমশ্রসী	
অগ্ৰগতি	ৰ
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	