

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	মিথেলা টেক্সটাইল ইন্ডান্ট্রি
ঠিকানা	Khanpara, Duptara, Araihazar, Narayanganj .
কারখানার কোড	NRY171
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্যবেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ষণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	There is lack of horizontal bracing in the roofing system.
ক্যাপ	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

Design should be checked by the Building Engineer to verifythe structural integrityof the roofing frame against wind force.
We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
we will be asign with design and consultant firm, they will take action accordingly
৬ সপ্তাহ
02-20-3026
07-07-7940
On 03-Dec-2020 No design documents and stability check of steel shed have
been found on site.

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal bracings if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will take action accordingly and we will complete
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	59-07-7900
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Cracks have been found on east side wall. Width cracks are 7mm width and length is পর্যবেষ্ক্রণ approximately 20 ft on the non-structural masonry wall.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure and carry out required repair work.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will take action accordingly and we will complete
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	54-07-7900
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 03-Dec-2020 They have demolished the wall.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Full set of approval plan and structural drawinghave not been found.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

	Structural engineer to prepare approval plan and full set of as built structural
	drawing, taking into account as built structure.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
কাৰ্যক্ৰম	and they will complete
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	39-07-7700
সমর্মীমা	< 7 - 0 % - 8 0 0 0
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	09-09-9940
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	On 03-Dec-2020 Some AS Built structural Drawings have been found but no
	design & drawings and DEA report are available on site.