

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতল কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	পান্ডমিক ক্যাশন লিমিটেড	
ঠিকানা	191, Masdair, Fatullah, Narayanganj	
কারখানার কোড	NRY196	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: ক	নঠামোগত মুল্যাখন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ		
ক্যাপ আইটেম্	y Stressed Column	
ক্যাটাগরি		
l		
১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম Em	npty 3rd & 4th floors	
সুপারিশের	ipty 31d & 4th 110013	
পুণানি নি ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযে	- জিন্তু নুষ্	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
শুমর্শামা	-07-7940	
অগ্রগতির চলম্	— নাল	

২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চ্চুড়ান্ড
সম্প্রমানা ⁻ সংশোধিত ১৮ নাম্বাচনা ১৮ নাম্বাচ
সমর্মীমা ^{তর্ম তর্ম ত} অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

). পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ighly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ন
কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified type of columns
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	
পর্ববেষ্ক্রণ	ighly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কার্যক্রম সুপারিশের	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope
ভ্খ্যসূত্র কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	থেয়েল্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ণণ	
11(1-4-1	
রিদর্শন র্শবেষ্কণ Hi	ghly Stressed Column
্যাপ ।াইটেম	
<u>্যাটাগরি</u>	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

রিদর্শন শিবেষ্ষণ	ghly Stressed Column	
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
) ১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম]
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য		

৭. পর্ববেষ্ণণ		
17(420)	ighly Stressed Column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কার্যক্রয	T	
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u> ক্রম্মান্যর		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
<u> মন্তব্য</u>		

৮. পর্যবেষ্ণণ

		—
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	napproved Floors	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	As-built architectural and structural drawings containing extended construction to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the inconsistencies between the structural design and the as-built construction.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম]
অগ্রাধিকার	৬ মাস	٦
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940]
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	1
মন্তব্য]

১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	racks in Structural Member	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish of beam to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থজ্ম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	$\exists \mid$
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চল্মান	
<u> মন্তব্য</u>]