

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	জাগরন টেক্সটাইল মিলস লিঃ
ঠিকানা	Jalkuri, Siddirgong, Narayanganj Bangladesh
কারখানার কোড	NRY 119
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	়ি কাঠামোগত মূল্যানন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
১. পর্ববেষ্ফণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম	uilding Approval.			
ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	As-built architectural and structural engineering drawing to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ			
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_			
সংশোধিত সম্যুসীমা	02-02-2290			
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি			
মন্তব্য	CVV1: 22–Jan–2019 Architectural, structural draw but not submited to DIFE for approval. Soil test refound for the structure. Approval drawing (Photo Initial assesment report (Photocopy) has been fobserved between architectural and approval drawing. Column size of front side stair column C–5 (1/D) and C–4 (E–I to 8–10). Missidepth of B–1 and B–4 at 2nd floor. CVV2: 07–0cd drawing has been modified by correcting mismat design report has been prepared and submitted the same drawing as found in CVV–1. No as built modified by correcting mismatch with the structurand design report has been prepared and submit has the same drawing as found in CVV–1. CVV3: was not available on site during inspection.	eport (Photocopy) has been becopy) from DIFE has been found. Ound. Mismatch has been found in and west side small portion of match has been found in beam t-2019 No as built architectural ch. No as built document and to DIFE for approval. Factory has structural drawing has been ural drawing. No as built document ted to DIFE for approval. Factory		