

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	জাগরন টেক্সটাইল মিলস লিঃ
ঠিকানা	Jalkuri, Siddirgong, Narayanganj Bangladesh
কারখানার কোড	NRY 119
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	🗜 কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ফণ		
শ্ব(বঞ্চণ	uilding Approval.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
9.9. 11 14°	1	
কাৰ্যক্ৰম	As-built architectural and structural engineering submitted for approval by appropriate authority. engineer will be required to make a number of cl	As part of this process building
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্যানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি	
মন্তব্য	CVV1: 22–Jan–2019 Architectural, structural draw but not submited to DIFE for approval. Soil test refound for the structure. Approval drawing (Photo Initial assesment report (Photocopy) has been fobserved between architectural and approval drawing. Column size of front side stair column C–5 (1/D) and C–4 (E–I to 8–10). Missidepth of B–1 and B–4 at 2nd floor. CVV2: 07–Oc drawing has been modified by correcting mismat design report has been prepared and submitted the same drawing as found in CVV–1. No as built modified by correcting mismatch with the structuand design report has been prepared and submit has the same drawing as found in CVV–1. CVV3: was not available on site during inspection.	eport (Photocopy) has been becopy) from DIFE has been found. Ound. Mismatch has been found in and west side small portion of match has been found in beam t-2019 No as built architectural ch. No as built document and to DIFE for approval. Factory has structural drawing has been ural drawing. No as built document ted to DIFE for approval. Factory