

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আর. এ. জেড অ্যাপারেলম
ঠিকানা	Pathantuli, Godnail, Siddhirganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY210
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	napproved floors	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	As built engineering drawings to be prepared for submitted for approval by appropriate authority. building engineer will be required to make a num design.	As part of this process the
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোজ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	On 20–10–2020–found vertical extrention but th show vertical approvel design . On 27–01–2021– factory authorities could not show vertical approve Found vertical extrention but the factory authority approvel design .	Found vertical extrention but the vel design . On 12/09/2021-

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Lateral stability system not apparent
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

1-1 1-4-	
কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Building engineer needs to verify design of stability system and propose remedial action if required. Carry out any remedial actions for stability system as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	On 20–10–2020–Factory authority submitted as built drawings to DIFE on 17–December–2018. As-built drawing has been found at site during inspection. On 27–01–2021–According to 97th task force, they have not submitted any documents. On 12/09/2021–According to 97th task force, they have not submitted any documents.