গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্বের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণণের ত্তথ্য</u>

	কাৰ্যসাৰ সাঁকো জেবি টেক্সটাইল লিঃ
ঠিকানা	M. S. Tower-2, Siddirgonj Pool, Siddirgonj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY127
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন

পর্শবেষ্ষণের তারিশঃ -

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ ^{Hi}	igh over stress has been found in edge and corner columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	
১.১. কাৰ্শক্ৰু	
কার্বজন সুপারিশের ভখ্যসুত্র	Areas of overstress should not to be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
কার্ন্থানার কার্বজন	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সমরসীমা	의(석)(의 -
সংশোধিত সমর্বসীমা	07-07-7930
অগ্রগন্তিন অবস্থা	চলমান
	On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test repots also submitted to DIFE. Receiving letter from DIEF has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.
190	Receiving letter from DIEF has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.২. কার্শক্রম

কাৰ্শ্ব		Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপার্চি	ইশের	
ভখ্য	শুত্র	
	ধানাৰ	
কাৰ্শ্ব		
স্থা	শিকান	
চূড়া	2	- γ − 4 0 − γ − γ 0 / μ
স্পর্	সামা	
সংশে	াশিত	-
স্মর		
অগ্ৰহ		<u> </u>
অবশ		
মন্তব		On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test repots also submitted to DIFE.
רפיד	U	Receiving letter from DIEF has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.৩. কাৰ্শক্ৰু	
	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শজন অগ্রামিকার	
চুডান্ত সমর্বসীমা	76-70-5079
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
100.20	On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test repots also submitted to DIFE. Receiving letter from DIEF has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.৪. কার্শজ	N .
কাৰ্বক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভথ্যসূত্র	
কারশানার কার্শজম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সমর্গসীমা	76-70-5079
সংশোধিত সমর্বসীমা	07-07-7960
অগ্রগতির অবস্থা	<u> विद्यानि</u>
মন্তব্য	On 22/08/2021-Load plan has been prepared and submitted to DIFE but not found at site during inspection.

১.৫. কার্শক্রম

9.4. TIPP	
	Detail Engineering Assessment to be completed
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কারশালার	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাশিকার্ন	
চুডান্ড সমন্বসীমা	26-07-5079
সংশোধিত্ত সমন্রসীমা	-
অগ্রগন্তির অবস্থা	চলগান
মন্তব্য	On 22/08/2021-DEA has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As a part of DEA test repots also submitted to DIFE. Receiving later from DIEF has been found at site of resubmission dated on 7th december 2019.

১.৬. কাৰ্শক্ৰু	ন
	Continue to implement the loading plan
সুপারিশের	
ভথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	
ગમનગામાં	76-75-5079
ગમન્નગામા	07-07-7930
অগ্রগন্তির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22/08/2021–Load plan has been prepared and submitted to DIFE but not found at site during inspection.

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন Full set of structural design drawing, soil test report, floor load plan and material test পর্শবেক্ষণ report are not available.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings, soil test report, floor load plan under the part of DEA.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসুত্র	
কারখাঁনার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্যসীমা	26-25-2028
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 22/08/2021-As built drawing has been prepared and submitted to DIFE for approval but not found at site during inspection. As part of DEA soil test report has also been submitted to DIFE. Receiving later from DIFE has been found on site of resubmission dated on 7th december 2019.