

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্যবেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | স্থাকৰন নীট ওগ্যাৰস লিঃ                       |
|--------------|---|
| ঠিকানা       | Kashimpur,baranda, Mollabari Mosque,Gazipur . |
| কারখানার কোড | <b>GZP</b> 296                                |
| কালার কোড    |   |

| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্ববেষ্ডণের তারিখ: - |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ১. পর্যবেষ্ণণ                       |                       |

| ক্যাপ                       |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| <u>আইটেন</u><br>ক্রাট্রালবি |  |

### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম          | Protective coating should be applied on the steel pipe, to protect them from corrosion. |
|--------------------|---|
| সুপারিশের          |   |
| ভখ্যসূত্র          |   |
|                    | [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the                          |
| কাৰ্যক্ৰম          | recommendation be carried out?]   |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ  |
| চুডান্ত            | 07-07-7940  |
| সময়সীমা           |   |
| সংশোধিত            | 02-02-229   |
| সমশ্বসামা          |   |
| অগ্রগতির           |   |
| অবস্থা             |   |
| মন্তব্য            | [Remarks from DIFE about the process]   |

## ১.২. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম         | Continue to monitor for corrosion on an on-going basis. |
|-------------------|---|
| সুপারিশের         |   |
| তথ্যসূত্র         |   |
| কার্খানার         |   |
| কাৰ্যক্ৰম         |   |
| <u>অগ্রাখিকার</u> |   |
| চুডান্ড           |   |
| <u> সময়সীমা</u>  |   |
| সংশোধিত           | 0%-0%-%%90  |
| সময়সীমা          |   |
| <u>অগ্রগতির</u>   |   |
| অবস্থা            |   |
| মন্তব্য           |   |

### ২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন<br>পর্যবেষ্ণন  |
|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগবি   |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম  |
|   |
| কাৰ্শক্ৰম Building engineer to confirm requirement for cross bracing in roof. |
| সুপারিশের<br>ভিশ্যসূত্র   |
| কার্থানার<br>কার্থ্যক্ষম  |
| ্থাপিকাৰ<br>অ্থাপিকাৰ ৬ সপ্তাহ  |
|   |
| চুড়ান্ত<br>সমর্মীমা  |
| সংশোধিত  <br>সময়সীমা   ১–০১–১১৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা  |
| মন্তব্য   |
|   |
| ২.২. কার্যক্রম  |
| কাৰ্শজ্জম Fix cross bracing if required.                                      |
| সুপারিশের<br>ভখ্যসূত্র  |
| কার্থানার   |
| কাৰ্যক্ৰম   |
| অগ্রাধিকার  |
| চূড়ান্ত<br>সম্যাসীমা   |
| সংশোধিত<br>সম্যামীমা <sup>১৯–১৯</sup> ৭০                                      |
| অগ্রগতির  |
| অবস্থা  |

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

|                             | Documents such as Structural drawing, Approval drawing, Soil test report, floor load |
|-----------------------------|--|
| পর্ববেষ্কণ  <sub> </sub>    | plan, Material strength test report are not available.                               |
| ক্যাপ                       |  |
| আইটেম                       |  |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete কাৰ্যক্ৰম as-built documents. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য