

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	স্থাক্বন নীট ও্যাব্য লিঃ
ঠিকানা	Kashimpur,baranda, Mollabari Mosque,Gazipur .
কারখানার কোড	GZP 296
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যার্যন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

ক্যাপ	
<u>আইটেন</u> ক্রাট্রালবি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Protective coating should be applied on the steel pipe, to protect them from corrosion.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
কাৰ্যক্ৰম	recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	0,000
অ গ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	[Remarks from DIFE about the process]

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to monitor for corrosion on an on-going basis.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	0%-0%-%%90
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Building engineer to confirm requirement for cross bracing in roof.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্থ্যক্ষম
্থাপিকাৰ অ্থাপিকাৰ ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সময়সীমা ১–০১–১১৭০
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২.২. কার্যক্রম
কাৰ্শজ্জম Fix cross bracing if required.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সম্যামীমা ^{১৯–১৯} ৭০
অগ্রগতির
অবস্থা

৩. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

	Documents such as Structural drawing, Approval drawing, Soil test report, floor load
পর্ববেষ্কণ	plan, Material strength test report are not available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete কাৰ্যক্ৰম as-built documents. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য