



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মাসুন নীটওয়ার লিঃ		
ঠিকানা	Ambagh road, Konabari, Nilnagar, Gazipur		
কারখানার কোড	GZP214		
কালার কোড			

মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৭-০২-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan and material test report are not available.
কাপ আইটেম কাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to prepare /update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we have completed. We are pleased to inform you that we have done DEA for our building, Our DEA concern engineering firm was "Bureau Veritas"
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Floor load plan not posted on floor and material test report not found. 21.01.2021: They submitted all the documents but they were rejected because those were done by Bureau Veritas BD. They are searching for a new firm to finish their remediation. 31-May-2022 (CCVV): They submitted all the documents to RCC for Approval. 07-Feb-2023: Previously they submitted all documents to RCC. Now they submitted all the documents to RCC for Approval. As-Built architectural drawings need to be updated.

সংযুক্তিসমূহ (৪)

