

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	নাজিম ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	445, 453 Sataish, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 246
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Horizontal and vertical bracing have not been found along the span, which may make the building laterally unstable. Besides, connection between column & truss in the non engineered portion are not proper.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer have to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of bracings in horizontal and vertical directions.also make proper connection joints to the non engineered portion.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$6-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	2022-07-05 00:00:00

১.২. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Building Engineer to confirm the installation of bracing if required. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যকান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাম্পিকান চূড়ান্ত সম্যমীমা সংশোধিত সম্যমীমা অগ্ৰাতিন অ্বাতিন অব্যা মন্তব্য

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Roof truss is missing at the non-engineered shed, which is shown in drawing.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to survey the shed to compare with approval drawings. As-built drawings to be prepared showing the correct as constructed layout.
সুপারিশের	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	06-07-505@
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	2022-07-05 00:00:00

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to confirm installation of truss members in the shed if required.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Full set of structural drawing, soil test report, material test report are not available.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to develop set of as-built drawings showing structural details, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সমশ্সীমা	
সংশো্ধিত	o & − o ½ − ₹ o ₹ @
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্ত ব্য	2022-07-05 00:00:00