

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এস.এ.প্রাষ্টিক ইন্ডাঞ্জীজ
ঠিকানা	70 / X / A, Western Islam Bagh, Lalbaghh, Dhaka, (Lalbagh, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK034
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	ন: অন্যান্য মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন N পর্ববেষ্ষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি	o chemical compatibility chart has been found.	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Effective measures must be taken to store che The chemicals which may react or change pro conditions must be isolated.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	্বাপ্রেল্যা ন্য	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

Ι'	রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	ne workers wear not aware of the workplace hazard.
4	ग প	
	াইটেম গাটাগরি	
_ 1 .	ואושושוק	
२	.১. কাৰ্যক্ৰম	T .
	কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
	সুপারিশের	
	ভখ্যসূত্ <u>র</u>	
	কার্থানার কার্বক্রম	
		প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ত	_
	সমর্থসীমা সংশোধিত	
	ग्या १७ ग्रमश्रमीमा	_
	<u>অগ্রগতির</u>	
	অবস্থা	
	<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন Th	nere were not used explosion–proof lights in storage rooms.
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি	
กาดเราเรา	
).১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Proof lights must be used where there are chemical in the store room.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	