

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বেস প্রাস্টিক লিমিটেড
ঠিকানা	Paragang, Vulta, Rupganj, Narayangnaj, (Rupganj, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRY002
কালার কোড	

ল্যা্যনের ধরণ: অত্যাত্ম সুল্যা্যন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি	o chemical compatibility chart has been found.	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Effective measures must be taken to store che The chemicals which may react or change pro conditions must be isolated.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	্বাপ্রেল্যা ন্য	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

## ২. পর্ববেষ্ণণ

o <del>Curán</del> I	
পার্বদর্শন   <sub>T</sub>	he workers wear not aware of the workplace hazard.
শ্ব(বহ্ষণ	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Asserting the state of the control o
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	ৰ্ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড	
प्रेमेयुत्रीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ere were no list of hazardous substances used in workplace.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ		
কাৰ্যক্ৰম	List shall be made & updated .	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সম্বসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		