

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নেসার্স পিমিএল প্রাশ্টিক
ঠিকানা	Gondogram, Fuldighi, Shajahanpur, Bogra, 1125, (Shajahanpur, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR020
কালার কোড	

্বায়ার্যার প্রব: অন্যান্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
Ventilation system has been found in moderate ventilation, some windows has been found shut প্ৰ্বৰেষ্ণ্ৰণ exhaust fan was not working. No thermometer h production floor temperature. Location: Producti ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি	off or blocked by obstracles and some las been found for measuring
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

প রিদর্শন ha পর্শবেষ্ফণ m 3।	jurious dust has been produced in pipe production and cutting processes as been found, some exhaust was not working and workers has not been lask properly to protect them from this issue. Location: Ground floor (prord floor (cutting)	wearing
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰ		
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
		1

৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No	MSDS has been found. Location: Ground floor (Storage area)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রম k	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার গ্র চূড়ান্ত সম্বসীমা	প্রবোগ্য নর –
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	nemical weare not store according to chemical compatibility chart.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাকবি	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্বক্ৰম	Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility. The chemicals which may react or change property under certain environmental conditions must be isolated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<i>ে</i> পর্ববেষ্ণণ	
<u>ে 17(7কণ</u>	
17(4304)	ne workers wear not aware of the workplace hazard.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
4 4	
৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	N
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোজ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Overall cleanliness and hygienic condition of this factory has been found in moderate
পর্ববেষ্ফ্রণ condition. Every floor's some portion has been found unclean.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্শক্রম
কাৰ্যক্ৰম Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.
সুপারিশের
্বিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চুডান্ত
प्रभेग्ने प्रभा
সংশোধিত
<mark>' 저지경치</mark> 되 -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
ন. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Spills of powder chemical (pvc resin, calcium carbonate, stearic acid) has been found.
পর্যবেষ্কণ Location: Ground floor

11(1-20 1) FO	ocation: Ground noor
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰয়	न
	Colli bit have growth a bank CODs shall be available and
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
<u>সংশোধিত</u>	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন pৰ্শবেষ্ণন		
ক্যাপ আইটেম		
শাহতেণ ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	T	
কাৰ্যক্ৰম	List shall be made & updated .	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
נד שודין		