

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মিলটন পলিমার
ঠিকানা	, o, (Bogra Sadar, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR022
কালার কোড	

ুল্যারনের <del>ধর</del> ণ:  অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Effective measures must be taken to store change pro conditions must be isolated.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়	
চুড়ান্ত   সমর্মীমা	
সংশোধিত   সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শ পর্ববেষ	IIIn	ne workers wear not aware of the workplace hazard.
ক্যাপ		
আইটে	~ I	
ক্যাটাগ	114	
২.১. ব	কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম   Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.		
সুপার্গ	রিশের	
তথ্য		
	খানার	
কার্য্য জ্ঞা		প্রযোগ্য নয়
চুড়া <sup>হ</sup>		4(119) 914
	<u>।</u> শুসীমা	
	ণাধিত	
	<u> মুসীমা</u>	
- 1	গতিব 	
অব্য		
মন্ত<	4)	

পর্ববেষ্ফণ_	
ਰਿਯਾਗ	
হাবেক্ষণ E	ye wash & safety showers are not found all production floors.
ন্যাপ	
।াইটেম	
্যা <b>টা</b> গরি	
).১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labours).
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	ব্র্থোগ্যে নর্
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o hazardous list has been found at factory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	List shall be made & updated .	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·	
কার্থানার কার্থক্ম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		