

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স শাপলা প্লাশ্টিক ইন্ডান্ডিগ
112/501611	Pabna Sador Hospital Road, Shalgariya, Pabna., (Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi)
কারখানার কোড	PPAB008
কালার কোড	

সূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত সূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the	this process building engineer will
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা ^{০১–০১–১১৭০}	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

প্রথবেষ্ক্রণ	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	a a company of the co
1.0. 1114	1
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
<u>৩. পর্ববেষ্ণণ</u>	
	ateral Stability System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ La	ateral Stability System
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ן אווייוטונאן	
৩.১. কাৰ্যক্ৰয	ন
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. Install the lateral bracing if required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
বাৰ্থজ্ঞম Under guidance of an engineer address all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমগ্ৰসীমা
সংশো ধিত সমব্যসীমা ^{০১–০১–১৯৭০}
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
<i>৬</i> . পর্যবেষ্ট্রণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম্

রিদর্শন ধবেষ্কণ De	etailed Engineering Assessment
गुश्र	
াইটেম গাটাগরি	
ואויויוויון	
.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ
——— কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of the structures to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	'
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান ৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সম্ব্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য