

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আলফা প্লাষ্টিক এন্ড প্যাকেজিং লি:
ঠিকানা	JAMALDI, GAZARIA, MUNSHIGANJ, O, (Gazaria, Munshiganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNG013
কালার কোড	

মূল্যার্ননের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	প্ৰব্বেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ Some spillage of chemical has been detected. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম   Spill kit box must be kept, SOPs shall be mair	ntained.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার   কার্ব্জম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য ন্য	
চুড়ান্ত সম্যসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
্মিন্তব্য	
L	

## ২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন No solvent waste was found but in ground floor thinner was found in an uncovered		
পর্ববেষ্ণনা container.		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Fire resistant covered contained must be	kept & used properly.	
সুপারিশের		
<u>তখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়		
<u> </u>		
प्रेमेय़प्रीमा   <sup>-</sup>		
সংশোধিত		
प्रभग्नेपा   -		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		