



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | আর এক এল প্লাস্টিক লিঃ |
| ঠিকানা | Matiara, Bazar Chowara,, 0, (Comilla Sadar Dakshin, Cumilla, Chattogram) |
| কারখানার কোড | PCML002 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Worker has been found wearing respiratory mask and gloves. But not found to using goggles. No register found for providing appropriate PPEs. So, the reliability of PPE was not measured properly. Location: All production floors (Chemical room & raw material & chemical mixing or dust section) |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম | Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPEs like respiratory mask, safety goggles, chemical resistant gloves to work with hazardous substance. Maintain PPE providing register. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ | No explosion-proof lights have been found at chemical storage areas. Location: Chemical room and storage room of (Ground, 1st & 2nd floor) 3 storied building, storage area (basement) of 6 storied building. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Must need to install explosion-proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |