

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | নিউ এজ প্রাশ্টিক লি | |
|--------------|-----------------------------------|--|
| ঠিকানা | , 0, (Mirzapur, Tangail, Dhaka) | |
| কারখানার কোড | PTNG008 | |
| কালার কোড | | |
| | · | |
| | | |

| নুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যার্ন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: | |
|---|--|--|
| ১. পর্যবেষ্ফণ | | |
| পরিদর্শন Workers have been wearing PPEs like mask. No পর্যবেষ্ণ্ডণ PPEs. Location: Production floor. ক্যাপ্ | register has been found for provideing | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | | |
| Register of providing PPEs should be maintain | Appropriate PPEs should be provided & the usage of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained. | |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র | | |
| কার্শানার কার্যক্রম | | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় | | |
| চূড়ান্ড সম্ব্যসীমা | | |
| সংশোধিতসমশ্মীমা | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |

২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন There is no pictogram and labeling is not understandable to the workers.Location: Raw পর্শবেষ্কণ materials bags (Production floor). | | |
|--|--|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ২.১. কাৰ্শক্ৰম | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper labeling on containers must be ensured. | |
| সুপারিশের | | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | | |
| কার্খানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | COMET 201 | |
| I — | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | - | |
| সংশোধিত | | |
| সমশ্রসীমা | | |
| অগ্রগতির | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |