

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	হাসিব ট্রেডার্স	
ঠিকানা	, 0, (Batiaghata, Khulna, Khulna)	
কারখানার কোড	PKHL003	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: অব্যাব্য	<u>भृनाायन</u>	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🗕
১. পর্ববেষ্কণ		

मिनिया भेगाः अर्थाय पूर्णाम्य		
in the production floor.		
r install exhaust fan. Must be needed & Maintain comfortable temperature.		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পর্যবেষ্ণ্রণ Environmental Noc had not been found.	
ক্যাপ	1
আইটেম ক্যাটাগরি	
	_
২.১. কাৰ্যজ্জম	
কাৰ্শক্তম Must be needed clearance certificate of Environment & health authorities.	
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র 	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
प्रभः प्रभाग   -	
অগ্রগতিব	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	_

পর্ববেষ্ণণ	
	orkers were not provided any PPEs. No register had found for providing PPEs.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
).১. কাৰ্ <u>বক্</u>	A
কাৰ্শক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বাদীদা সংশোধিত সম্বাদীদা	_
স্বন্ধন্যানা অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	orkers were not provided any PPEs. Location: Production floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	T
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সমর্মীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

<i>৬. পর্যবে</i> ষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাপরি
৫.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমরসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত্ত   সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

	verall hygienic condition of this factory was found in poor condition. Floor vund cleaned. Location: Production floor	vas not
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বজ্ঞম		
	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

৭. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No list of hazardous substanc	ce was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যজ্জ A list of hazards shall be n	nade & updated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	