

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতল কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বিসমিল্লাহ প্লাস্টিক	
ঠিকানা	, 0, (Sonadanga, Khulna, Khulna)	
কারখানার কোড	PKHL006	
কালার কোড		
प्रलासन्तर भनतः	অন্যান্য সুল্যান্ন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	প্রভাগ্র পুণ্যারণ	गाराक्रांन आन्ताः
3. 17(7 / 49)		
পরিদর্শন 🚉	vironmental Noc had not been found.	
পৰ্ববেষ্কণ □ 🗥	Aronmental Not had not been lound.	
ক্যাপ <u> </u>		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
। কাৰ্যক্ৰম ।	Must be needed clearance certificate of Env	vironment & health authorities
সুপারিশের	Trade de Treadeu erearance contineate or Env	inclined si neditir dationities.
ভিখ্যসূত্র		
কার্নখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার :	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
प्रभेशिमा	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
∣ ∣ অবস্থা ।		

২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

	orkers were not provided any PPEs. No register had found for providing PPEs.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
	Orkers were not provided any PPEs. No register had found for providing PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ব্যাধিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	থ্যোগ্য ন্য –
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্ণণ	
	verall hygienic condition of this factory was found in poor condition. Floor was not bund cleaned. Location: Production floor
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o list of hazardous substance was found.	
ক্যাপ শাইটেম		
না২ <i>তেন</i> চ্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	A list of hazards shall be made & updated.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খীনার		
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	্বা প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		