

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	প্রাণ এগ্রো বিজ্ঞানেস লিমিটেড (ইউনিট–০২)
ঠিকানা	, o, (Natore Sadar, Natore, Rajshahi)
কারখানার কোড	PNTR004
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	ন: অন্যান্য মুল্যান্নন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন O পর্ববেষ্কণ ha	entilation system & temperature of factory has pposite direction windows, exhaust fans have been found for measuring production floor's ned	peen found but no wall thermometer
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রেছ্যে ন্য	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

अर्थात्वब्य <u>ः</u> स	Some dust has been produced in recycling processes. Exhaust fans have been found and worker has been wearing mask to avoid health risk. Location: Recycling section of production shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্মক্রম কার্মক্রম The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to lessen the amount of dust. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্মক্রম ক্রাম্বিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য