

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষমাহীল বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	আরশা পেড এন্ড প্লাশ্টিক মেন্টার
ঠিকানা	Bisic, Khadimnagar, 982, (Sylhet Sadar, Sylhet, Sylhet)
কারখানার কোড	PSYL002
কালার কোড	

বুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন Workers have been wearing PPEs like mask. No register has been found for provideing পর্যবেষ্কণ PPEs. Location: Production floor. ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Appropriate PPEs should be provided & the us Register of providing PPEs should be maintain		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চ্চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশোধিতসময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

्राधित्रज्ञा ।ik	Yorkers were using mask. But Workers have not been found using appropriate PPEs are fire resistant gloves for heat related work. So, the reliability of PPE was not easured. Location: Production floor (Operation room).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e.g. [] respiratory mask & fire resistant gloves for heat related work) to work with hazardous substance.
ু সুপারিশের ভ্যাসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন	

পরিদর্শন No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ
সাষ্ট্ৰিম্
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कार्रभागाय
কাৰ্যক্ষ
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয়
চ্যুড়ান্ত _ সময়সীমা
সংশোধিত _
সম্ম্যীমা 📑
অগ্রগতির
অবস্থা
্মিন্তব্য