

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নীল কমল পদ্মা প্রাষ্টিক (প্রাঃ) লিঃ
112/501611	Naser market, Bakhia Konabari Joydebpur, Gazipur, 72, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP004
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অন্যান্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্কণ	
পর্যবেষ্কণ no comfortable tempera	ventilation system provided with and provision. Location: Production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
visible thermometer	install exhaust fan. Must be needed & maintain comfortable temperature.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন PPEs was not provided and workers didn t use PPEs during their works.No register has পর্যবেষ্ণন been found for providing PPEs. Location: Production floor.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাউাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
7.3. 114m
Must need to provide PPE to workers and ensure to use it. Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ড সমশ্সীমা
সংশোধিতসমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. পর্ববেষ্ ষণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম্

|ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন There is no pictogram and labeling is not understandable to the workers.Location: Raw পর্শবেষ্ষণ materials bags (Production floor). ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	n	
কাৰ্যক্ৰম	Proper labelling on containers must be ensured.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

\neg
2
\neg

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location:
পর্ববেষ্ণণ	Ground floor(Raw material storage areas)
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞাতিন জ্ঞাতিন জ্ব্য