

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ডিউরেবল প্রাষ্টিক লিঃ		
ঠিকানা	মূলগাঁও, 1361, (Kaliganj, Gazipur, Dhaka)		
কারখানার কোড	PGZP031		
কালার কোড			
মুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যার্ন		পর্ববেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেষ্ষণ			
বার্থশ্ব		ne powder but no MSDS have been found g R-8 (melamine) and mixing section of	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাশঞ্জ being	of corresponding chemicals must be used.	displayed at places they are stored or	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোজ	न्य		
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা			
সংশোধিত			

২. পর্ববেষ্ণণ

সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	Labeling has been found for raw materials bags but it's not proper. Labeling is not understandable to the workers. Location: Raw material storage area of building R- 1 (3 storied), R- 3 (2 storied building), R- 5 (G. floor), R- 6 (2 storied building), R- 8 (Melamine, 2 storied building) and Selim land (single storied storage shed)		
ক্যাপ আইটেম্			
ক্যাটাগরি			
২.১. কার্বক্রম			
I			
কাৰ্শজ	Proper labelling with pictogram on containers or bags must be ensured and it should ne understandable to the workers.		
সুপারি	শের		
ভূখাস	g		
1 1 2 7 4			

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

কাৰ্যক্ৰম

<u> চুড়ান্ত</u>

৩. পর্ববেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন No list of production floor or section wise hazardous substances (chemicals) have been found. Location: R- 8 (Melamine, 2 storied building) and Recycling section of building R- 1 (3 storied shed), R- 3 (2 storied building) & R- 6 (2 storied building) ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances (must be production floor or section wise) used in
	workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অ গ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	No eating restriction has been found at dust and powder chemicals are present
	(melamine production building). Location: R-8 (Melamine, 2 storied building)
ক্যাপ	
<u>আইটেস</u>	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Clear restrictions on consumption on site (all places where hazardous chemicals are present) must be implied by giving proper instructions & appropriate কাৰ্যক্ৰম signboards. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য