

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সাইফ প্লাস্টিক এন্ড পলিমার ইন্ডাস্ক্রিজ লিঃ
ঠিকানা	, o, (Pubail, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP035
কালার কোড	

নুল্যার্ননের ধরণ: অন্যান্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন found for measuring production floor temperature.Location: Production Floor.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম		
্বাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত –		
সম্বাদ্য — সম্বাদ্য — সংশোধিত — সম্বাদ্য —		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Use of PPE is ensured. Worker has been found to wearing PPEs but no register found for পর্যবেষ্ষণ providing PPE. Location: All production floors ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্তম Appropriate PPEs should be provided and the usage of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সমস্যমান		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্ভ</u> ব্য		
৩. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন There is no pictogram and labeling is not understandable to the workers.Location: Raw পর্যবেষ্ণণ materials bags (Production floor).		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ষম Proper labelling on containers must be ensured.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		

চুড়ান্ত

সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য