

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | ইউনিক ওতেন ব্যাগ ইন্ডাঃ লিঃ | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| ঠিকানা | , o, (Maona, Gazipur, Dhaka) | | |
| কারখানার কোড | PGZP037 | | |
| কালার কোড | | | |
| মূল্যারনের ধরণ: অব্যাব ১. পর্ববেষ্ফণ | । भू लाग्रन | Я | ৰ্ববেষ্ফণেৰ তাৰিখ: 🕒 |
| প্রিদর্শন | systems had been found in the production | on floor but insufficient. | |
| | exhaust system shall be installed to av | roid health risk. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | | |
| অগ্রাধিকার প্রযোজ্য | ন্য | | |
| চুডান্ত সময়সীমা | | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | | | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | | |

২. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | SDS was not found in the production floor. |
|-----------------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| চুডান্ত | প্রথেজ্যে নর |
| সম্বর্গীমা সংশোধিত সমর্গীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| | |

| ୭. পর্যবেষ্ণণ | |
|-----------------------------|---|
| | orkers were not provided personal protection equipment and register of providing PEs was not found. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| | 7 |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ | <u> የ</u> |
| কাৰ্যক্ৰম | Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রব্যোজ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৪. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | orkers were not used appropriate personal protection equipment. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | 7 |
| | |
| কাৰ্শক্ৰম | PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.) |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| l | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ৫. পর্ববে ন্ধন |
|--|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Documents of any safety awareness training program were not found. |
| ক্যাপ আই্টেস্ |
| ক্যাটাগৰি |
| ৫.১. কার্যক্রম |
| Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় |
| চুড়ান্ড সমশ্বসীমা |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| <u>সন্তব্য</u> |

৬. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন La | abeling was found on ink pot but was not clear to understand. |
|------------------------------------|--|
| পর্শবেষ্কণ ^{১১} ক্যাপ্ | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| | · |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper labeling with appropriate pictogram on containers must be ensured. Labeling should be understandable to the workers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ।. পর্ববেষ্ফণ | | |
|------------------------|---|-----------|
| - | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | verall cleaned $\&$ hygienic condition in the factory was found in moderate c | ondition. |
| <u>ক্যাপ্</u> | | |
| <u>আইটেম</u> | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰ | ন | 1 |
| | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. | |
| সুপারিশের | | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | | |
| কার্খানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| ı — | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড | | |
| সময়সীমা | | |
| সংশোধিত | | |
| সময়সীমা | | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| <u>অবস্থা</u> | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |
| | | _ |

৮. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Sp | oill of inks were found in the production floor. | |
|---------------------------|---|--|
| ক্যাপ আইটেম্ | | |
| ক্যাটাগৰি | | |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained. | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কার্খানার | | |
| কার্যক্রম জগ্রাঞ্চিকার | প্রযোগ্য নর | |
| চুডান্ <u>ড</u> | 4(119) 914 | |
| সময়সীমা | | |
| সংশোধিত | | |
| সময়সীমা | | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |

| ৯. পর্যবেষ্ণণ |
|---|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন্ |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৯.১. কার্বজন |
| কাৰ্শক্ৰম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labors). সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্যামীমা |
| সংশোধিত |
| অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য |
| |

১০. পর্যবেষ্ণণ

| ারিদর্শন List of hazardous substances was not maintained in the workplace. | |
|---|--|
| চ্যাপ শাইটেম | |
| চ্যা টা পরি | |
| ১০.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম A list of hazards shall be made & updated. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| <u>का</u> न्यानान | |
| কাৰ্যক্তম তথ্য শিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় তথ্য শিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় | |
| চুড়ান্ত সম্প্রসীমা | |
| সংশোধিত | |
| সম্বসীমা ⁻ অগ্রগত্তির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| ১. পর্যবে | দ্ৰণ |
|-------------------------|--|
| - | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ড¢ | No restriction sign of consumption was found in the factory. |
| ক্যাপ্ | |
| আই্টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| 33.3. ₹ | নাৰ্যক্ৰম |
| | |
| কাৰ্যক্ৰ | Instructions & appropriate signboards. |
| সুপারি তথ্যসূত্র | |
| কারখা কার্যক্র | ম |
| অগ্রাধি | কার প্রথেছ্যে ন্য |
| চুডান্ড সময়সী | |
| সংশোর্গ সমশ্রুস | |
| অগ্রগতি অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |