গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



## "শ্রমজীবী মানু্বের অধিকার, বৈষ্দ্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## <u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

<b>চারখানার নাম</b> বেঙ্গল পলি এন্ড পেপার স্যাক লিঃ ইউনিট-২		
ঠকালা DOMNA, KASHIMPUR, GAZIPUR, 72, (Kasimpur, Gazipur, Dhaka)		
কারখানার কোড PGZP044		
লার কোড		
্যায়নের ধরণ:  অন্য	ান্য মলায়েন	পর্ববেষ্ণতের তারিখ:
পর্যবেষ্ণণ		
าเล็น ได้ หมั่นสาย combus	ave been found for only thinner. stible liquids like prinitng inks, so rage area of G. floor.	But need for all kins of flammable or lvents. Location: Printing section (3rd floor)
ক্যাটাগরি ১.১. কার্বক্রম		
খনক্রু being	S of corresponding chemicals mu g used.	st be displayed at places they are stored or
থানজ্ঞন being সুপারিশের তথ্যসূত্র		ist be displayed at places they are stored or
মানক্রম being সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম	g used.	st be displayed at places they are stored or
ম্পারিশের সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বফ্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্	g used.	st be displayed at places they are stored or
ম্পারিশের সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্থকার অগ্রাধিকার প্রযোগ্ চূড়ান্ত সমরসীমা	g used.	ist be displayed at places they are stored or
মানক্রম being সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্ব্যানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্ চুডান্ড স্ডান্ড সময়সীমা সংশোধিত্ত	g used.	st be displayed at places they are stored or
ম্পারিশের সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্থকার অগ্রাধিকার প্রযোগ্ চূড়ান্ত সমরসীমা	g used.	st be displayed at places they are stored or

২. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	Worker have been found to wearing PPEs but no register found for providing PPE.
পর্ববেষ্ষণ	Location: Production floors
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

	Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র কারখানার	
কারখানার কার্শজ্রম	
	প্রব্যোচ্য নয়
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	_
অগ্রগতির অবস্য	
অবস্থা মন্তব্য	

## ৩. পর্যবেষ্ষণ

শার্পশাল   পর্যাবেন্সার্ব	Workers have been found to wearing only mask for printing work. But only these PPEs is not sufficient. So, the reliability of PPE was not measured properly. Location: Printing section and chemical storage area of 4 storied building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves for printing related work) to work with hazardous substance.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থীনার	
কাৰ্শজন্ম অগ্যাধিকাৰ	
<u>পথা। পদান</u> চডান্ত	প্রযোজ্য লয়
দু সময়সীমা	-
<u> সংশো</u> ধিত্ত	_
<u> শমর্য়্সীমা</u> অগ্রগত্তির	
পথগাভন অবস্থা	
নন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেল্ষণ	No proper labing has been found. Pictogram was not found for all types of liquid chemicals and it is not understandable to the workers. Location: Printing section (3rd floor), Chemical area of G. floor
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি	f

কাৰ্শক্ৰম	Proper labeling with pictogram on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
<u>় ৩ বুন</u> কার্র্খানার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সমর্যসীমা	-
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

G	৬. পর্ববেষ্ণণ				
		No explosion-proof light has been found where they stored Flammable liquids. Location: Printing section (3rd floor), Chemical area of G. floor.			
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				

কাৰ্শক্ৰম	Must need to install explosion-proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
সুপারিশের	
ভঁথ্যসুত্র	
কার্র্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যাজ্য লয়
চুডান্ত	
সঁমর্যসীমা	
সংশোধিত্ত	
সমর্যসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন	No eye wash fountain or safety shower has been found. Location: Printing section (3rd
পর্শবেষ্ষণ	floor), Chemical area of G. floor.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 for 15 persons).
<u>সুপারিশের</u>	
তথ্যসুত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শজন কাৰ্শজনান	
। শহা। শব্দার চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
তুভাঙ সময়সীমা	-
সংশো্শিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্য	
অবস্থা মন্দ্রব্য	
মন্তব্য	

٦.	পশ	বেষ্ণণ	ſ

পরিদর্শন	No list of hazardous substance has been found in workplace which was used for
পর্ববেষ্ষণ	production or stored. Location: Printing section (3rd floor), Chemical area of G. floor.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম Li	st of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
ৰ্ত্তথ্যসুত্ৰ 🛛	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম 📗	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্র	যাজ্য নয
চুডান্ত	
সময়সীমা	
<u> সংশোধিত</u>	
সমর্যসীমা 📒	
অগ্রগতির	
অবস্থা	

৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	No eating restriction has been found where hazardous chemicals (printing ink & thinner) are present. Location: Printing section (3rd floor), Material store and chemical area of G. floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ন্থানার কার্শজম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমর্যসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	